

**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002146882

**Besichtigt am:**

07.11.2025 13:39

**Berichts-Nr:**

9390103

**FIN:**

WAUZZZF4XRA003696

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A4
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BPK
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	11.10.2023
<b>Laufleistung:</b>	102.050 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Brillantschwarz
<b>Farbe Dach:</b>	Brillantschwarz
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	120 kW (164 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.762 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.435 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.847 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.140 kg
<b>Radstand:</b>	2.820 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	16.100 KM

## » Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
8 Lautsprecher	Dieselmotor
A4	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einparkhilfe plus
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Akzentflächen schwarz matt	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi AG	Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Folienbeklebung
Audi phone box	Frontantrieb
Audi pre sense basic	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi virtual cockpit plus	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Halteassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Businesspaket	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling Schwarz	Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Klimaautomatik	Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze
Kofferraumbodenmatte	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Nackengebläse
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsysteem Diesel	Ohne UNECE CS&SU
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Windschott
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus.Warnleuchten
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mild-Hybrid	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Serie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Arm, 7,0Jx16, Reifen 205/60 R16
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagepaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alcohol Interlock	Reifen rollwiderstandsoptimiert 205/60 R 16
Ohne Audi drive select	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Belederung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne Heckspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik	Sicherheitsgurte in Schwarz
	Sitzheizung vorn
	Sondersteuerung

Sondersteuerung I/VP  
Sonnenblenden vorn  
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten  
spezielles Typschild EU  
Sportsitze vorn  
Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Steuerungsnummer 8  
Steuerungsnummer Einparkhilfe plus  
Stoff System  
Stoßfänger  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vorbereitung für Smartphone-Interface  
Vordersitze manuell einstellbar  
Wegfahrsperrre elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	4,5 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer		205/60 R 16 92 H	5,5 mm
Michelin			Sommer		205/60 R 16 92 H	3,0 mm
Michelin			Sommer		205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Sommer		205/60 R 16 92 H	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne mitte	Delle(n)	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.990,44
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 2.990,44

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	162,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZF4XRA003696

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9390103  
vom: 07.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9390103  
vom: 07.11.2025


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links


Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit


Unterbodenscan


Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne mitte - Delle(n) - Smart Repair

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Dach - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

