



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002176418

Besichtigt am: 10.11.2025 13:03

Berichts-Nr: 9402589

FIN: WAUZZZF45PA029636



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWG |
| Erstzulassungsdatum: | 20.01.2023 |
| Laufleistung: | 58.346 km |
| Nachweis Kilometerstand: | |
| Farbe: | Mythoschwarz Metallic |
| Farbe Dach: | Mythoschwarz Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 150 kW (205 PS) |
| Fahrzeulgänge: | 4.762 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.435 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.847 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.160 kg |
| Radstand: | 2.820 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Leder |
| Interieurfarbe: | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|--|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 31.700 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| 3-Zonen-Komfortklimaautomatik | Datenmodul Europa |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A | Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail | Dieselmotor |
| Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T | Digitaler Radioempfang |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Doppelton-Signalhorn |
| Abwicklung Serie | Einbauteile f.4 Zyl.Motore |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz |
| advanced | Einparkhilfe plus |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn |
| Akzentflächen schwarz glänzend | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Ambiente-Lichtpaket | Elektromechanische Parkbremse |
| Assistenzpaket Stadt | Elektromechanische Servolenkung |
| Assistenzpaket Tour | Fahrersitz elektrisch einstellbar |
| Audi active lane assist | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmäßignahmen |
| Audi adaptive cruise control | Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA- |
| Audi AG | Fernlichtassistent |
| Audi connect Navigation & Infotainment | Fertigungsablauf Standard |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | Frontantrieb |
| Audi drive select | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung |
| Audi pre sense city | Funkschlüssel, ohne Safelock |
| Audi pre sense rear und basic | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert |
| Audi Soundsystem | Fußhebelwerk "Standard" |
| Audi virtual cockpit plus | Fußmatten vorn und hinten |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2) |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend |
| Außenspiegel links, asphärisch | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außenspiegel rechts, asphärisch | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8 |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | Glanzpaket |
| Basis | Gurtanlegekontrolle |
| Batterie 380A (68Ah) | Heckblende (ECE) |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h | Kältemittel R1234yf |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| Bluetooth-Schnittstelle | Kein Selbstabholer |
| Bordliteratur in Deutsch | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Bordwerkzeug | Keine Aktionsausführung |
| Dach in Wagenfarbe | Kennzeichenträger vorn |
| Dachhimmel in Stoff schwarz | Kindersicherheits-Paket |
| Dachreling in Aluminium | Kindersicherung, elektrisch betätigt |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

| | |
|---|---|
| Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kofferraumbodenmatte | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Komfortmittelarmlehne vorn | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Kopfstützen vorn | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Vorkonditionierung |
| Ladeboden | Ohne Windschott |
| Ländergruppe A | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination | Ohne zus.Warnleuchten |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| LED-Heckleuchten | PKW-Ausführung |
| Linkslenker | Räder der Serie |
| Mild-Hybrid | Räder, 10-Speichen-V, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18 |
| Mit Multifunktionskamera | Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17 |
| Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland | Radschrauben Standard |
| MMI Navigation plus mit MMI touch | Rechtsverkehr |
| Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung | Regionscode " ECE " für Radio |
| Motorabdeckung | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Nicht Heissland | Reifendruck-Kontrollanzeige |
| Nichtraucherausführung | Reifenreparaturset |
| Normalsitze vorn | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A |
| Ohne Ablagepaket | Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18 |
| Ohne Belederung | Rückfahrkamera |
| Ohne besondere Farbausstattung | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen | S tronic |
| Ohne Car2X | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE) |
| Ohne Dekorfolien/Embleme | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE) |
| Ohne Feuerlöscher | Scheinwerfer |
| Ohne Frontspoiler | Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem |
| Ohne Garagentoröffner | Serienfahrwerk |
| Ohne Head-up-Display | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne Heckspoiler | Serienqualität |
| Ohne Hinterachsgetriebe | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) |
| Ohne integriertes Mautsystem | Sicherheitsgurte in Schwarz |
| Ohne Kompensator | Sitzheizung vorn |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze | Smartphone-Interface |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen | Sondersteuerung I/VP |
| Ohne Multimedia" im Fahrzeug | Sonnenblenden vorn |
| Ohne Nackengebläse | spezielles Typschild EU |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

Spurwechselwarnung

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe verchromt (glatt)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Wegfahrsperrre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Seitenwand hinten links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Tür hinten links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|--|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZF45PA029636

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links




Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9402589
vom: 10.11.2025

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

