



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002108465

**Besichtigt am:** 18.10.2025 07:27

**Berichts-Nr:** 9250041

**FIN:** TMBJW8NX9RY046710



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	17.10.2023
Laufleistung:	18.846 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Doppelton-Signalhorn
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Drei-Punkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Drei-Punkt-Automatikgurte vorne m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Drei-Punkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	-
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Einparkhilfe
6-Gang-Automatikgetriebe	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher ( passiv )	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
A8	Entriegelung Heckklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erhöhung der Serienkraftstoffreserve (9L)
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerknieairbag
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilkimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkühlung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Getönte hintere Seitenscheiben + + akustische vordere Seitenscheiben
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen, Alu	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

Kindersicherung, manuell	Ohne Ladeboden
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortausstattung	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Sitzheizung
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Skisack
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsaurüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radio Bolero + Web Radio
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Reifen 205/55 R17 91V
Ohne Car2X	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Fußmatten	Remote Access 1 Jahr
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Scheibenbremsen hinten
Ohne Halter	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlichtschaltung  
Telefonvorbereitung für Handy  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfland Deutschland  
Umwelt bonus  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vier-Lenkerachse  
Vorbereitung für Anhängevorrichtung  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrre elektronisch  
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung  
Zierleisten schwarz  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Turbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschaufdämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW8NX9RY046710

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9250041  
vom: 18.10.2025

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio