



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002083968

**Besichtigt am:** 03.09.2025 10:48

**Berichts-Nr:** 8976595

**FIN:** WVGZZZ5NZMW402525



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	08.06.2021
<b>Laufleistung:</b>	154.916 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Nightshade Blue Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Nightshade Blue Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	4.509 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.675 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.350 kg
<b>Radstand:</b>	2.678 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Storm Grey-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	-1.300 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leselichter vorn und 2 hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ablagefach am Dachhimmel	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall Tire Mobility Set
Aktivkohlebehälter (EVAP)	e-Sound
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel rechts, konkav	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Batterie 340A (58Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumboden
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumleuchte
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Generator
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Individualeinbau
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Trennwand
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Überführungsaurüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückleuchten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängevorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
	Sport-Ausstattung
	Sprachbedienung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn  
in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
View"

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
View"

Umweltbonus

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Mittelkonsole	Kratzer	Ersetzen
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Merkantile Wertminderung

**Vorschäden bekannt:** Ja  
**Vorschäden feststellbar:** Nein  
**Nachlackierungen vorhanden:** Nein  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 2.000,00

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZMW402525

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nicht ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

Die Kennzeichen wurden nach der Entwertung ins Fahrzeug gelegt. Die Besichtigungsverhältnisse (03.09.2025 10:48) waren zum Zeitpunkt der Bewertung durch Nässe beeinträchtigt. Verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugsicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

Innenraum - hinten

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren

2 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Mittelkonsole - Kratzer - Ersetzen



5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025


## 6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



## 7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




## 8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976595  
vom: 04.09.2025

3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

