

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002142211

**Besichtigt am:** 21.10.2025 15:30

**Berichts-Nr:** 9268277

**FIN:** WVGZZZC13PY140296



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	T-Cross
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CJG
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	19.10.2023
<b>Laufleistung:</b>	1.824 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Ascotgrau
<b>Farbe Dach:</b>	Ascotgrau
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	999 ccm
<b>Leistung:</b>	70 kW (96 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	3 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

"MOVE"	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3 Kopfstützen hinten	Einstiegsleisten für Sondermodell
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber elektrisch
Abgasnorm EU6 AP	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Pamplona
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Ambientebeleuchtung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gehobene Ausstattung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konkav	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Handbremshandgriff in Leder
Berganfahrassistent	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen für Sondermodell	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	
Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusattheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Dichtungen außen
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchtweitenregulierung	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 1	Regensensor
MOVE	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionsanzeige "Plus"	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionsanzeige "Plus" anstelle Digital Cockpit	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer)
Multifunktionskamera	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionslenkrad in Leder	Schaltgetriebe MQ200
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknauf in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Normalsitze vorn	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Notbremsassistent "Front Assist"	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne 2. Batterie	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne alternativ-Antriebssystem	Servolenkung
Ohne Anhängevorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne ECO-Funktion	Standard-Klimazonen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Folienbeklebung	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Telefonschnittstelle
Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Trommelbremsen hinten
Ohne Spurwechselassistent	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Überfahrungsausrüstung	Typprüfland Deutschland
Ohne Verkehrszeichenerkennung	

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Heckspoiler	Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheibenwischerarm hinten	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZC13PY140296

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9268277  
vom: 21.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

## Zustandsbericht

## - Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9268277  
vom: 21.10.2025



## Fahrzeug - abgegebene ZB1



## Innenraum - vorne



## Innenraum - hinten



## Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



## Unterbodenscan





## Innenraum - Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar

Fahrzeugdach im vorderen linken Bereich gedellt sowie an der Lackierung beschädigt



2 - Heckspoiler - Kratzer - Ersetzen und lackieren

Kommentar

Heckklappenspoiler im Material eingeschnitten/gekerbt (Ersatzteil wird in der Farbe geliefert, eine Lackierung ist nicht notwendig)



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Stoßfängerspoiler im linken Bereich Materialabtrag/eingeschnitten

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Stoßfängerspoiler im Material geschürft



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9268277  
 vom: 21.10.2025

2 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Radlaufleiste im Material geschürft



3 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Stoßfängerzierblende Mitte Leichter Lackabrieb



## FEHLTEILE

1 - Scheibenwischerarm hinten - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Abdeckung Scheibenwischerarm fehlt

