

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9255061
vom: 20.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002139697

Besichtigt am:

20.10.2025 12:38

Berichts-Nr:

9255061

FIN:

WVGZZZA1ZNV000604

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | T-Roc |
| HSN / TSN: | 0603 / CMK |
| Erstzulassungsdatum: | 20.10.2021 |
| Laufleistung: | 38.289 km |
| Nachweis Kilometerstand: | |
| Farbe: | Pure White |
| Farbe Dach: | Pure White |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.000 ccm |
| Leistung: | 81 kW (111 PS) |
| Fahrzeulgänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 3 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|--|---------------|
| Nächste HU: | 10.2026 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 156 Tag(e) |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| "ACTIVE" | Dekoreinlagen für Sondermodell |
| "ACTIVE" | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 2 LED-Leselampen vorn und 2 hinten | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 3 Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze | Drehstromgenerator 140 A |
| 3 Kopfstützen hinten | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l | ECO-Funktion |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | Einstiegsleisten für Sondermodell |
| 4 Türen | Einton-Signalhorn |
| 6 Lautsprecher | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches |
| Abgasendrohr hinten | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Abgasnorm EU6 AP | Entfall Nebelscheinwerfer |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion |
| Ambientebeleuchtung weiß | Fahrprofilauswahl |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA- |
| Auslieferung "Autostadt Wolfsburg" | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außen-Sound Standard | Fensterheber elektrisch |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fertigungsablauf Standard |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Frontantrieb |
| Außenspiegel rechts, konkav | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | Fußgängererkennung |
| Batterie 320A (59Ah) | Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Halogen-Scheinwerfer |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Berganfahrrassistent | Hinterachse "Standard" |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Betriebsspannung 12 V | ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank) |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Kältemittel R1234yf |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Kategorie 0 |
| Bremsbelagverschleißanzeige | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegelstell- und Fensterheberschaltern | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter |
| Dachhimmel | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser |
| Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk | |
| Dämpfung vorn | |

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9255061
vom: 20.10.2025

| | |
|--|---|
| Komfortausstattung | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen |
| Komfortsitze vorn | Ohne Lichtassistent |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Stabilisator hinten |
| Kurzheck | Ohne Steckdose |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Trennwand |
| LED-Rückleuchten | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Leuchtweitenregulierung | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Linkslenker | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Mittelarmlehne vorn | Pedale in Edelstahl gebürstet |
| Modelljahreswechsel 2022 II | Radio |
| Modul Boden hinten Ausführung 7 | Radschrauben Standard |
| Müdigkeitserkennung | Radstand |
| Multifunktionsanzeige "Plus" | Rechtsverkehr |
| Multifunktionskamera | Regensensor |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Regionscode " ECE " für Radio |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Nebelschlussleuchte | Reifenkontrollanzeige |
| Nicht Heissland | Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Rückstrahler in allen Türen |
| Normal-Lackierung | Schaltgetriebe MQ200_GA |
| Notbremsassistent "Front Assist" | Schalthebelknau in Leder |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne Anhängevorrichtung | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Schublade unter dem rechten Vordersitz |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne Dachreling | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne Elektromotor (Hybrid) | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne Feuerlöscher | Sitzbezüge für Sondermodell |
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne Individualeinbau | Sprachbedienung |
| Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik | Spurhalteassistent "Lane Assist" |
| Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne | Stabilisator vorn |
| Ohne Ladedose | Standard-Klimazonen |
| Ohne Ladekabel | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
| | Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur |

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfland Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R
16 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Michelin | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 6,0 mm |
| Michelin | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 6,0 mm |
| Michelin | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 6,0 mm |
| Michelin | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 92 H | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2025**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Seitenwand hinten rechts | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9255061
vom: 20.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV000604

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9255061
vom: 20.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9255061
vom: 20.10.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspuren)

