

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217324/12/25-11401	Data raportu	03-12-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PCM(DZS)/GDA/88704/25/11/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0WXXTACWKE57422
Marka, model	FORD Transit Courier 1.5 TDC...
Typ, wersja	Transit Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WD5143R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/74 kW
Stan licznika	171 233 km
Data 1. rej./rok prod.	19-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	20-10-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgienne, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Przegroda stalowa bez okna, Radio CD/MP3 z Ford SYNC, ekranem 3.5 cala, Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki + system Eco Mode, Szyba przednia ogrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TAURUS, WINTER	195/60 15 88T	7,5 mm
	lewe	TAURUS, WINTER	195/60 15 88T	7,5 mm
tylna	prawe	TAURUS, WINTER	195/60 15 88T	7,0 mm
	lewe	TAURUS, WINTER	195/60 15 88T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Dodatkowe Światło stop kpl.	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Błotnik tylny , część górna R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Fot. 40

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1