

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9292073  
vom: 24.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002151079

**Besichtigt am:**

24.10.2025 09:46

**Berichts-Nr:**

9292073

**FIN:**

WVGZZZ1TZNW015931

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	06.07.2022
Laufleistung:	70.201 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.527 mm
Fahrzeughöhe:	1.673 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.230 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

**» Dokumente & Wartung**

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.300 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Active"	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
"ACTIVE"	Dekoreinlagen für Sondermodell
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
230-Volt-Steckdose und zusätzliche Gepäckraumbeleuchtung	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehneneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Galway" 6,5 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 180 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn für Sondermodell
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagefächer in der Dachkonsole	Entfall Anschlussgarantie
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Allergenfilter	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)	Fahrerassistenzpaket "Plus"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwendungsmaßnahmen
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konkav	Frontscheibe beheizbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend und beheizbar
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Dachhimmel in Storm Grey	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung vorn	

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9292073  
vom: 24.10.2025

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Dynamic Drive Control
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)	Ohne ECO-Funktion
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Erkennungsleuchten
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Head-Up Display
Kindersicherung	Ohne Individualeinbau
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Kindersitz
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Trennwand
Komfortausstattung	Ohne Überführungsaurüstung
Komfortsitze vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Kraftstoffbehälter	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
LED-Rückleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahllicht und Kurvenfahllicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Lendenwirbelstützen vorn	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahllicht	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Radschlüssel und Wagenheber
MPV	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Raucherausführung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Regensor
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 205/60 R 16
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Anhängevorrichtung	Schalthebelverkleidung f.Automat- schaltung
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwegegefahrwerk inkl. Triebwerkunterschutz  
 Schlechtwegegefahrwerk, ca. 15 mm erhöhte Bodenfreiheit  
 Schubladen unter den Vordersitzen  
 Seitenairbags für die äußereren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.  
 Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
 höheneinstellbar  
 Sitzbezüge für Sondermodell  
 Soundsystem "DYNAUDIO Contour Surround", 8+1  
 Lautsprecher, Gesamtleistung 330 Watt, digitaler 16-Kanal-  
 Verstärker  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spiegelpaket  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.  
 Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent  
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Zierleisten unten in  
 Chrom  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Triebwerkunterschutz  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
 "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze der 2. Sitzreihe beheizbar  
 Warnleuchte für Waschwasserstand  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,  
 Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung  
 und 2 Funkklappschlüsseln  
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Ersatzrad vorhanden:** Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Ersatz		Sommer	Stahl	205/60 R 16 96 V	7,0 mm

**Pannenbereifung zulässig:** Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Schwellerverkleidung rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ1TZNW015931

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(24.10.2025 09:46)

Fahrzeug ist verschmutzt und regennass (Schadenerweiterung möglich), div. Steinschläge im Frontbereich.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9292073  
vom: 24.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9292073  
vom: 24.10.2025



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Schwellerverkleidung rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

