

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9307958
vom: 28.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002120310

Besichtigt am:

28.10.2025 08:25

Berichts-Nr:

9307958

FIN:

WVGZZZA1ZMV180251

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | T-Roc |
| HSN / TSN: | 0603 / CED |
| Erstzulassungsdatum: | 01.07.2021 |
| Laufleistung: | 81.068 km |
| Nachweis Kilometerstand: | |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Farbe Dach: | Deep Black Perleffekt |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.500 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeulgänge: | 4.234 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.573 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.819 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.070 kg |
| Radstand: | 2.593 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Black Oak-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|--|---------------|
| Nächste HU: | 06.2026 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|---|
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze | Einton-Signalhorn |
| 3 Kopfstützen hinten | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| 4 Leichtmetallräder "Mayfield" 7 J x 17 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung |
| 4 Türen | Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW | Entfall Nebelscheinwerfer |
| 6 Lautsprecher | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Abgasendrohr seitlich, hinten | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA- |
| Abgasnorm EU6 AP | Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Fensterheber elektrisch |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fertigungsablauf Standard |
| Ambientebeleuchtung weiß | Frontantrieb |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außen-Sound Standard | Fußgängererkennung |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fußhebelwerk "Standard" |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar |
| Außenspiegel rechts, konkav | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Batterie 320A (59Ah) | Hinterachse "Standard" |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Innenspiegel abblendbar |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank) |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Kältemittel R1234yf |
| Berganfahrrassistent | Kategorie 0 |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Betriebsspannung 12 V | Keine Aktionsausführung |
| Bordliteratur in Deutsch | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter |
| Bordwerkzeug | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser |
| Bremsbelagverschleißanzeige | Komfortausstattung |
| Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegel-einstell- und Fensterheberschaltern | Komfortsitze vorn |
| Dachhimmel | Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn |
| Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer |
| Dämpfung vorn | Kurzheck |
| Dekoreinlagen "Limestone Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn | Landesverkaufsprogramm Deutschland |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | LED-Rückleuchten |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang | LED-Scheinwerfer |
| Drehstromgenerator 140 A | |
| Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer | |

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9307958
vom: 28.10.2025

| | |
|--|---|
| LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht | Ohne Stabilisator hinten |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Steckdose |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch | Ohne Trennwand |
| Linkslenker | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Modul Boden hinten Ausführung 7 | Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung |
| Müdigkeitserkennung | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Multifunktionsanzeige "Plus" | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Multifunktionskamera | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Radio |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Radschrauben Standard |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Radstand |
| Nebelschlussleuchte | Rechtsverkehr |
| Nicht Heissland | Regionscode " ECE " für Radio |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A |
| Normal-Lackierung | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Notbremsassistent "Front Assist" | Reifenkontrollanzeige |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Rückstrahler in allen Türen |
| Ohne Anhängevorrichtung | Schaltgetriebe MQ 281 |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Schalthebelknauf in Leder |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne Dachreling | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Ohne Dynamic Drive Control | Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung |
| Ohne ECO-Funktion | Schublade unter dem rechten Vordersitz |
| Ohne Elektromotor (Hybrid) | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne Feuerlöscher | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt |
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne Individualeinbau | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Tracks 4" |
| Ohne Kamerasytème/Umfeldsensorik | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne | Spurhalteassistent "Lane Assist" |
| Ohne Ladedose | Stabilisator vorn |
| Ohne Ladekabel | Standard-Klimazonen |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
| Ohne Lichtassistent | Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur |
| Ohne Mittelarmlehne vorn | Telefonschnittstelle |
| Ohne Multimedia" im Fahrzeug | Textilfußmatten vorn und hinten |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage | Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ |
| Ohne Sprachsteuerung | |

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9307958
vom: 28.10.2025

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Ja |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|--|-----------|
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm) | 204,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 337,0 |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm) | 216,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | 215,0 |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm) | 193,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZMV180251

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9307958
vom: 28.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9307958
vom: 28.10.2025



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

