

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002100845**Besichtigt am:** 17.09.2025 10:27**Berichts-Nr:** 9069510**FIN:** WVGZZZA1ZMV179132Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	T-Roc
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CED
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	01.07.2021
<b>Laufleistung:</b>	47.415 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Ravennablau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Ravennablau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	4.234 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.573 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.819 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.070 kg
<b>Radstand:</b>	2.593 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	27.300 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage
3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußereren Rücksitzplätze	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up- Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17,in Sterling-Silber lackiert	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	ECO-Funktion
6 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Schaltgetriebe	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag- Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Ambientebeleuchtung rot	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
Anhängevorrichtung	Fahrprofilauswahl
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außen-Sound Standard	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konkav	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Berganfahrrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißanzeige	Kategorie 0
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegelstell- und Fensterheberschaltern	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel schwarz	
Dämpfung vorn	

Keine Aktionsausführung	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter	Ohne Stabilisator hinten
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Steckdose
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Trennwand
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kurzheck	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mit Individualeinbau	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn	Radio
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Regionscode "ECE" für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Rückstrahler in allen Türen
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schaltgetriebe MQ 281
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dachreling	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"
Ohne Ladedose	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sport-Ausstattung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sportfahrwerk
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sportsitze vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Stabilisator vorn
	Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass  
in Wabenstruktur  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfland Deutschland  
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Winterpaket  
Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung  
und 2 Funkklappschlüsseln

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZA1ZMV179132

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9069510  
vom: 19.09.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9069510  
vom: 19.09.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



3 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



4 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



### **GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

