

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002153642**Besichtigt am:** 27.10.2025 15:58**Berichts-Nr:** 9305546**FIN:** VSSZZZKLZNR055742Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARV
Erstzulassungsdatum:	19.10.2022
Laufleistung:	26.765 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

**» Dokumente & Wartung**

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	17.497 km
Restlauf bis Service:	19.500 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket:Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsit
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
48 Volt Bordnetz	Einstiegsinfotainment Radio 2 ( MIB3 ) 8,25"
4-Zyl.-Ottomotor 1,5 l/110 kW, Mild Hybrid, TSI Grundmotor: TJ7, eTSI	Embleme
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Exklusive Sportausstattung FR
Aerodynamische 18"-Leichtmetallräder "Performance" 30/11, bearbeitet, in "Cosmo"-Grau	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 320A (59Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK - USB
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Greenhouse in Schwarz
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Sportausführung	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Dekor-Einlagen für Konsole	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Hybrid-Antrieb MHEV "eTSI"
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Doppelton-Signalhorn	Kältemittel R1234yf
Drei.-Automatikgurte vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9305546  
vom: 27.10.2025

Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kompensor Ausf. 1	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Navigationsgerät
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzige
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtweitenregulierung, autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mirror Link	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Pannen-Set
Ohne Anhängevorrichtung	Parklenkassistent
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Privater Notruf
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
Ohne Car2X	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne connect Paket 1	Rechtsverkehr
	Regionscode " ECE " für Radio

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9305546  
vom: 27.10.2025

- Reifen 225/40 R18 92Y xl Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke Zierleisten Standard
- Reifendruckkontrolle
- Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Safe & Driving XL (in Kombination mit Radio)
- Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Schublade unter dem linken Vordersitz
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Sitzbezüge in Stoff
- Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
- Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
- Spurwechselassistent
- Stabilisator vorn
- Standard-Klimazonen
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Sport
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Tür und Seitenverkleidung Teilleder
- Typprüfland Deutschland
- Typzeichen und Firmenemblem
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Variante Grundausstattung
- Voll-LED: LED-Scheinw. und LED-Heckl., autom. Leuchtwitzenreg., Projektionsl. (Style + FR Coming/Leaving Home)
- Wartungsintervallverlängerung
- Wegfahrsperrre elektronisch
- Werksinterne Steuerung Selbstabholer
- Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
9	Motorhaube Dämmematte	Beschädigt	Ersetzen
10	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
11	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair

**» Gebrauchsspuren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKLZNR055742

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9305546  
vom: 27.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9305546  
vom: 27.10.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9305546  
vom: 27.10.2025

6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen




9 - Motorhaube Dämmematte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Dämmmaterial Motorraum Tierbiss



10 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen



## 11 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Türkante

**GEBRAUCHSSPUREN**

## 1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

