

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411632/10/25-9570	Data raportu	29-10-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	28-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/75061/25/10/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JSAAZC83S00103129
Marka, model	SUZUKI Swift 17-20
Typ, wersja	Swift 1.2 Premium
Numer rejestracyjny	WU1290F
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/66 kW
Stan licznika	102 463 km
Data 1. rej./rok prod.	12-06-2017/2017
Data nast. bad. techn.	22-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł mijania, Automatyczne światła, BAS - asystent układu hamulcowego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3/6 głośniki, TC - system kontroli trakcji, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tylne oparcie składane, dzielone (60:40), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	5,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	200 - 300
2	Słupek przedni prawy	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1