

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08515/11/25-15201	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88707/25/11/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LJD7E86HB171253
Marka, model	OPEL Mokka 12-17
Typ, wersja	Mokka 1.4 T Cosmo S&S EU6
Numer rejestracyjny	GD027NP
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1364 ccm/103 kW
Stan licznika	62 059 km
Data 1. rej./rok prod.	30-05-2017/2017
Data nast. bad. techn.	13-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 215/55, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Pilot parkowania, przód i tył, Radio CD/MP3 400 ze złączem USB i modulem Bluetooth, Regulacja wysokości fotela kierowcy, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start & Stop, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka Sandcastle, Tempomat, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Uchwyty do mocowania fotelika dziecięcego (ISOFIX), Układ kontroli zjazdu ze wzniesień HDC, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne z przodu, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, Lakier metalik, Radio CD/MP3 950 NAVI (z nawigacją satelitarną, wyświetlaczem 7-calowym, USB, Bluetooth)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 2	215/55 R18 95H	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 2	215/55 R18 95H	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 2	215/55 R18 95H	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 2	215/55 R18 95H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.3
2	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.3
3	Nakładka progu zewn. przednia R	zarysowanie	WY	0.5
4	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
5	Błotnik przedni R	zarysowanie		
6	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie		
7	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie		

8	Zderzak, róg R	odpryski lakieru		
---	----------------	------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Łłotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1