

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	389430/2/25-9573	Data raportu	19-02-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	18-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10873/25/02/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZM6EP6M1013846
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Business Edi...
Numer rejestracyjny	WD6064P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	118 896 km
Data 1. rej./rok prod.	02-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	02-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Filtr przeciwpylekowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwa w linii dachu oraz pod oknem, czarna matowa, Listwy ozdobne, Parallax, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, System Multimedia Navi, kolorowy ekran dot. 7", USB, AUX, Bluetooth, AppleCarPlay, AndroidAuto, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa, Billy 2, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówek tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Alarm (syrena z własnym zasilaniem, czujniki ruchu i przechyty), Lakier metaliczny, Pakiet Asystent Kierowcy 1, Przygotowanie pod koło zapasowe, Szyba przednia podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/55 17 101V	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/55 17 101V	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/55 17 101V	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/55 17 101V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
3	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie/odkształcenie		
4	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 12

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zestaw naprawczy koła



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1