

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	412290/11/25-9571	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	03-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/82515/25/10/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHB251BAKZ460692
Marka, model	HYUNDAI i20 18-20
Typ, wersja	i20 1.2 Classic
Numer rejestracyjny	KR9GW31
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1248 ccm/55 kW
Stan licznika	66 842 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu), Gniazdo 12V, HAC - system kontroli podjazdu, Kieszonki w oparciu fotela pasażera, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Oparcie tylne składane i dzielone 60:40, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zestaw do naprawy przebitej opony, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P1	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P1	185/65 15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P1	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P1	185/65 15 88T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	2
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	1,5
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	
5	Zderzak kompletny	rysa/odprysk	NA	2
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	2,5
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	2
8	Tapicerka siedzenia 2.rząd	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1