

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9264017
vom: 21.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002146378

Besichtigt am:

21.10.2025 11:51

Berichts-Nr:

9264017

FIN:

WVGZZZ5N6PW506876

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	06.12.2022
Laufleistung:	53.978 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.000 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 180 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugrückkauf
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Wolfsburg
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, wärme- und geräuschaudämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden
Bordwerkzeug	Gepäckraumleuchte
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9264017
vom: 21.10.2025

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	ohne Kennzeichenträger
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
KSK M 04	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsaurüstung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Multifunktionskamera	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Raucherausführung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regensensor
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Anhängevorrichtung	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Schalthebelknau in Leder
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenbremsen vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schubladen unter den Vordersitzen
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	8,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	8,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	187,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N6PW506876

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9264017
vom: 21.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9264017
vom: 21.10.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

oberflächlich



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9264017
vom: 21.10.2025**FEHLTEILE**

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Da keine Airstopreifen angebracht sind. Tirefit und Kompressor nötig

