



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002164483

**Besichtigt am:** 06.11.2025 10:10

**Berichts-Nr:** 9379748

**FIN:** WVWZZAAZND003813



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	16.09.2021
Laufleistung:	82.918 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeulgänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.500 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Lautsprecher	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumabdeckung
4 Türen inkl. Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Handschuhfach mit Klappe
Akustik-Paket Standard	Hochton-Signalhorn
Allergenfilter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Antenne für FM-Empfang	Kältemittel R1234yf
Armaturentafel zweiteilig	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Keine Aktionsausführung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel rechts, konkav	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Batterie 320A (49Ah)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kurzheck
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Betriebserlaubnis Nachtrag	Lenkrad
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Linkslenker
Bordwerkzeug	Make-up-Spiegel in der Beifahrerpersonenblende
Dachhimmel in light grey	Maps + More Dock
Dämpfung hinten, Basis 1	Mit Blende
Dämpfung vorn	move up!
Dash Pad "Black Cube"	Multifunktionsanzeige "Plus"
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionskamera
Drehstromgenerator 140 A	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nicht Heissland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

Ohne Aufkleber und Embleme	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dachreling	Tagfahrlicht
Ohne Dekorleisten	Telefonschnittstelle
Ohne Einparkhilfe	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Folienbeklebung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Halter	Typprüfland Deutschland
Ohne Individualeinbau	USB-Schnittstelle
Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Regenschirm(e)	Vordersitze beheizbar
Ohne Sicherungsdoose	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Winterpaket
Ohne zus. Dichtungen außen	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Rad vollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
8	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Dachhimmel	Beschädigt	Smart Repair
11	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
12	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZAAZND003813

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichtverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## 3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 5 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Kostenausweitung möglich.



## 6 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 7 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

8 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kalldrücken



9 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



10 - Dachhimmel - Beschädigt - Smart Repair



11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



12 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9379748  
vom: 06.11.2025

## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

