

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	403622/8/25-9573	Data raportu	05-08-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	31-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/55141/25/07/28	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZAWZKY049928
Marka, model	VOLKSWAGEN Polo VI Hatch...
Typ, wersja	Polo 1.0 Comfortline
Numer rejestracyjny	WD8826S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/59 kW
Stan licznika	72 687 km
Data 1. rej./rok prod.	10-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	20-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent podjazdu, Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Deska rozdzielcza z miękką górną powierzchnią wykonaną w technologii Slush, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy dekoracyjne wnętrza - Limestone Grey Metallic, Felgi aluminiowe 15 Sassari z ogumieniem 185/65, śruby antykradzieżowe, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy MFA Plus, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach p/słonecznych, podświetlane, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do GSM z Bluetooth z gniazdem USB z możliwością podłączenia urządzeń typu iPod/iPhone, Radio Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD, Schowek pod fotelem kierowcy, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Slash, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wykończenie wnętrza - Chrom matt, Wylącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony - zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego, Światła LED do jazdy dziennej, Car Net: App-Connect + USB - umożliwia wysł. aplikacji smartphona na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja indukcyjnego ładowania telefonu, Koło zapasowe, stalowe, Lakier specjalny - czerwony, Pakiet Komfort, Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 6 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	185/65 15 88T	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	185/65 15 88T	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	185/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	185/65 15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
9	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Kanapa tyl. - Inne 1