



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002102031

Besichtigt am: 24.09.2025 11:27

Berichts-Nr: 9096094

FIN: WAUZZZF41PA071642



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUX
Erstzulassungsdatum:	04.08.2023
Laufleistung:	21.487 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.165 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-10 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Dach in Wagenfarbe
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M	Dachhimmel in Stoff schwarz
A4	Dachreling Schwarz
Abgaskonzept, EU6 AP	Datenmodul Europa
Abwicklung Serie	Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Digitaler Radioempfang
Akzentflächen schwarz glänzend	Doppelton-Signalhorn
Ambiente-Lichtpaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Assistenzpaket Stadt	Einparkhilfe plus
Assistenzpaket Tour	Einsatz für bleifreie Betankung
Audi active lane assist	Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn
Audi adaptive cruise control	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Audi AG	Elektromechanische Servolenkung
Audi connect Navigation & Infotainment	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
Audi connect Schlüssel	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Audi drive select	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi phone box	Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
Audi pre sense city	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense rear und basic	Folienbeklebung
Audi virtual cockpit plus	Frontantrieb
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aufnahme Kennleuchte am Fahrersitz	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Batterie 380A (68Ah)	Grundhalterung Tonfolgeverstärker
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gurtanlegekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gutachten gemäß §19 (2) STVZO Technische Änderung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Blitzleuchten in LED-Technologie im Kühlerschutzgitter	Head-up-Display
Bordliteratur in Deutsch	Heckblende (ECE)
Bordwerkzeug	Heissland
Businesspaket	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Car2X
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Selbstabholer	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn	Ohne Frontspoiler
Kindersicherung	Ohne Garagentoröffner
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Heckspoiler
Klimaautomatik	Ohne Hinterachsgetriebe
Kofferraumbodenmatte	Ohne integriertes Mautsystem
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Lehneneintriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Nackengebläse
Ladeboden	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ländergruppe A	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Windschott
LED-Kennleuchte mit Steckdose an B-Säulelinks	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ottomotor
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	PKW-Ausführung
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
Notarzt-Einsatz-Fahrzeug	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Ohne Ablagepaket	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne AdBlue-Tank	Rückfahrkamera
Ohne Anhängevorrichtung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsgurte in Schwarz
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Stoßfänger
Tagfahrlicht
Tiptronic
Tonfolgeanlage mit Bedieneinheit
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für verdecktes Einsatzfahrzeug
Wegfahrsperrre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZF41PA071642

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9096094
vom: 24.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

