



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002183869

Besichtigt am: 13.11.2025 16:37

Berichts-Nr: 9430196

FIN: TMBJG8NX8PY027057



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	26.10.2022
Laufleistung:	108.311 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeulgänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"LIGHT AND VIEW"	Dachreling, schwarz
"REAR VIEW"	Dämpfung hinten, Sportausführung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablagetasche/Ablagebox)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerknieairbag
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
AM Clever	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Heckscheibenwischer "AERO"
Berganfahrassistent	Heckspoiler
Besondere Innengeräuschedämpfung	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell f. Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungen und Tiefeneinstellung
Bordwerkzeug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

Infotainment Columbus w/o VC	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anschlussgarantie
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort Paket 2	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladeböden
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "VEGA AERO", schwarz, glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "VEGA AERO", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Skisack
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Mit Adapter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Überführungsaurüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multipler Matrix-Beam	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Columbus + Web Radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahllicht beidseitig	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne "drive select"	Reifen 225/45 R18 91Y
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffertbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sondermodell 2021

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,5 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachhimmel	Fleck	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.074,72
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.574,72

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX8PY027057

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TiresfitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

Kommentar

Kostenausweitung möglich. Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nass.



2 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachhimmel - Fleck - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

2 - Motorhaube - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

kostenausweitung möglich. Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nass.



5 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Und rechts





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9430196
vom: 13.11.2025

7 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

