



**WDF44760513098771**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	327.260 km
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Restlauf bis Service</b>	6.700 km
<b>Typ/Modell</b>	Vito	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	10/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDF44760513098771	<b>Leistung / Hubraum</b>	100 kW / 2.143 ccm
<b>Erstzulassung</b>	28.10.2015	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
2	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Und hinten) - verschlissen - instandsetzen
3	Vorderachse	Radlager links - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
4	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk - verschlissen - befunden ggf. instandsetzen
5	Getriebe	Getriebe - undicht - Diagnose durchführen
6	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
8	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen
10	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
14	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern
15	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
16	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer
17	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
19	Karosserie	Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten
20	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen
21	Interieur	Innenraum - Kratzer
22	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

### Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
----------

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 107H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 107H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 104H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 104H	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	225/55 R17 104H	Dunlop	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Vito	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	327.260 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDF44760513098771	<b>Erstzulassung</b>	28.10.2015

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	97 µm
2	Dachholm links	75 µm
3	Dachholm rechts	99 µm
4	Heckklappe/-tür	116 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	95 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Schweller links	66 µm
9	Schweller rechts	73 µm
10	Seitenwand links	94 µm
11	Seitenwand rechts	111 µm
12	Tür hinten rechts	109 µm
13	Tür vorne links	111 µm
14	Tür vorne rechts	109 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



**Abbildung 19:** Montierte Bereifung



**Abbildung 20:** Montierte Bereifung



**Abbildung 21:** Zusatzbereifung



**Abbildung 22:** Zusatzbereifung



**Abbildung 23:** Zusatzbereifung



**Abbildung 24:** Zusatzbereifung



**Abbildung 25:** Zusatzbereifung



**Abbildung 26:** Zusatzbereifung



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges



**Abbildung 30:** Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges




Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges




Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges




Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges




## Beschädigungsphotos




**Beschädigung #2:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Und hinten) - verschlissen - instandsetzen



**Beschädigung #2:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Und hinten) - verschlissen - instandsetzen



**Beschädigung #5:** Getriebe: Getriebe - undicht - Diagnose durchführen



**Beschädigung #2:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Und hinten) - verschlissen - instandsetzen



**Beschädigung #2:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Und hinten) - verschlissen - instandsetzen



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn  
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn  
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn  
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (Komplett...  
Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #8:** Fahrzeuggdach: Dach (Dachkante vorne) -  
Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Fahrzeuggdach: Dach (Dachkante vorne) -  
Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Fahrzeuggdach: Dach (Dachkante vorne) -  
Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) -  
Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) -  
instandsetzen



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) -  
instandsetzen



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)...  
instandsetzen



**Beschädigung #9:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)...  
instandsetzen



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts -  
verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #11:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #11:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #12:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern




**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #15:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #16:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #16:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #16:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #16:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #17:** Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) -  
Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) -  
Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #19:** Karosserie: Karosserie (Flugrost) -  
Lackmangel - aufbereiten



**Beschädigung #20:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller -  
Geräusch - instandsetzen



**Beschädigung #21:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #21:** Interieur: Innenraum - Kratzer




**Beschädigung #21:** Interieur: Innenraum - Kratzer




**Beschädigung #21:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...  
instandsetzen




**Beschädigung #22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -  
sanft instandsetzen



**Beschädigung #22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...  
instandsetzen



**Beschädigung #22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -  
sanft instandsetzen



**Beschädigung #22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...  
instandsetzen