

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002138756

Besichtigt am: 27.10.2025 10:31

Berichts-Nr: 9309988

FIN: VSSZZZKJ4RR077792



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	05.04.2024
Laufleistung:	8.352 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	83 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Ebener Ladeboden hinten
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konkav	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konkav	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausströmer	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrrassistent	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Ganzjahresreifen 195/55 R16 91V xl
Bordwerkzeug	Ganzjahresreifen auf 16"-Leichtmetallräder
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Getönte Seitenscheiben
Dämpfung hinten, Sport	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Datenträger für EU, integriert	Handbremshebelgriff in Leder
Dekor-Einlagen	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Drehstromgenerator 140 A	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9309988
vom: 28.10.2025

Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Farbausstattung
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kurzheck	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsaurüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne UNECE CS&SU
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Nicht Heissland	Pannen-Set
Nichtraucherausführung	Preisnachlass-Paket
Normalausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normal-Lackierung	Radstand
Normalluftfilter	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängevorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Applikationen	Safe & Driving M (für Navigationssystem)

SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access ohne SAFELOCK
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT "Full LED"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrerpersonenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Top-Sport-Ausstattung
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Tür vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Kotflügel vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Kontrollleuchte Airbag	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ4RR077792

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9309988
vom: 28.10.2025**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9309988
vom: 28.10.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Kostenausweitung möglich Reparaturkosten geschätzt



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Tür vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



5 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Kontrollleuchte Airbag - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

