

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002168132

Besichtigt am:

05.11.2025 09:23

Berichts-Nr:

9365458

FIN:

TMBJG8NX3PY030240

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	28.10.2022
Laufleistung:	122.369 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeulgänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Einton-Signalhorn
"MAXI DOT"	Elektrische Luftzusatzheizung
"SMART LINK"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz Standard
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Fahrerknieairbag
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
6-Gang-Schaltgetriebe	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
8 Lautsprecher (passiv)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Armaturentafel Standard	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Ausströmer	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Grundausrüstung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkämpfung	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung, manuell, li. Vordersitz
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kindersicherung, manuell
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Klimaanlage mit elektronischer Regelung
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	Kraftstoffsystem Diesel
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile	Lane Assist (ohne HOD)
--	
Einparkhilfe	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025

LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Mittelarmlehne vorn
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Nebelscheinwerfer
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Sitzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Skisack
Mittelkonsole	Ohne Sprachsteuerung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Spurwechselassistent
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahllicht beidseitig	Ohne Stabilisator hinten
Nicht Heissland	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Normal-Lackierung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Normalsitze vorn	Ohne Trennwand
Notrufsystem eCall+	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne "drive select"	Ohne Überföhrungsausrüstung
Ohne 2. Batterie	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Ablagenpaket/box	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Adapter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängevorrichtung	Pannen-Set
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radio Swing
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radschrauben Standard
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Radstand
Ohne Car2X	Radvollblendern
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Halter	Remote Access 1 Jahr
Ohne Head-Up Display	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ladeböden	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Ladekabel	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Ohne Lehenenentriegelung für Vordersitze	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnhen	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Lichtassistent	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Sound
 Speedlimiter
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator vorn
 Stahlräder "TEKTON" 6,5J x 16" - 4 Stk.
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappengriff	Fehlt	Erssetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX3PY030240

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9365458
vom: 05.11.2025

FEHLTEILE

1 - Heckklappengriff - Fehlt - Ersetzen

