

» Übersicht

Auftrags-Nr:

1002208459

Besichtigt am:

03.12.2025 12:37

Berichts-Nr:

9607487

FIN:

WVGZZZ5NZMM151913



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	29.10.2021
Laufleistung:	131.661 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Platinum Grey Metallic
Farbe Dach:	Platinum Grey Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung vorn
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren	ergoActive Sitze mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion vorn
Ambientepaket	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrerassistenzpaket
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrprofilauswahl
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwundungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie 380A (68Ah)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußgängererkennung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Fußhebelwerk "Standard"
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäcknetz
Dachhimmel	Gepäckraumabdeckung
Dachreling silber eloxiert	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dämpfung hinten, Basis 1	

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Netztrennwand
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht	Normal-Lackierung
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Aufkleber und Embleme
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Komfortausstattung	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlergrill	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifendruck-Kontrollsystem
	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder

Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spiegelpaket

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2025**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Zusätzliche(r) Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	B-Säule links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
8	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
9	Innenraum	Tierhaare	Reinigen
10	Fußmatten	Loch	Ersetzen
11	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
14	Karosserie	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMM151913

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9607487
vom: 05.12.2025

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Equipment - Anhängerkupplung

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



4 - Zusätzliche(r) Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - B-Säule links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



7 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair



8 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung




9 - Innenraum - Tierhaare - Reinigen



10 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



11 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



12 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



13 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



14 - Karosserie - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar

Fahrzeug extrem verschmutzt unendekte Schäden möglich. Folgekosten möglich. Nachbewertung empfohlen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspuren)

