

## Expertise

Protokollnummer: 43135608  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2735046  
Besichtigungsdatum: 21.12.2025  
Sachverständiger: Philip Hempel  
Besichtigt durch: Jan Klier

Hersteller: Land Rover

FIN: SALWA2BE2NA236171

Modell: Range Rover Sport

Kennzeichen: D-KD 84



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Sport

Fahrgestellnummer SALWA2BE2NA236171

Laufleistung (abgelesen) 35.581 km

Erstzulassung 07.11.2022

Letzte Zulassung 07.11.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 11/2027

Leistung / Hubraum 423 kw / 4.999 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Benzin / 8

Feinstaubplakette grün

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 8

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Schwarz Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Alcantara/Leder

Polsterfarbe Rot-Schwarz

Fahrbereitschaft fahrbereit

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / unvollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	11/2023 bei 15.203 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>Fahrbereitschaft</b>	fahrbereit		
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AHQ 00026		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	grün
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	3.000 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	285/40 R22 110W	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	7mm / 7mm
2)	285/40 R22 110W	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	7mm / 7mm

### Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	285/40 R22 110Y	Sommerreifen (ohne Felge)	Continental	4mm / 4mm
2)	285/40 R22 110Y	Sommerreifen (ohne Felge)	Continental	4mm / 4mm

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Aktives Sperrdifferenzial (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbeleuchtung, einstellbar
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel elek.verstell-, beheiz- u.einkl.m.Umfeldbeleuchtung m.Memoryfunk.u.Abbblendautomatik
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Kontrastlackierung - Schwarz
- Dach: Metalldach
- Dekorelemente in Satin Brushed Aluminium, erweitert
- Dritte Bremsleuchte
- Einstiegsleisten, aus Aluminium - mit Range Rover Schriftzug
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte SVR-Luftfederung (Sportfahrwerk) mit Dynamic Response
- Frontscheibe aus Akustikglas, Seitenscheiben hinten aus gehärtetem Glas
- Fußmatten Premium vorne und hinten
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestellen (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule Höhen-/Längsverstellung und Einstiegshilfe
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Ottopartikelfilter
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pixel-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Animierte Blinklichter vorne und hinten - Pixel-LED-Fahrlicht (ADB) - Dynamisches Kurvenlicht
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer
- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rücksitzbank teilbar (60 : 40)
- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Rot glänzend mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel in Premium-Velours (Cirrus, Ivory oder Ebony)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Frontscheibe und Scheibenwischerdüsen, beheizt
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckklappe, elektrisch mit Gestensteuerung
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloses Zugangssystem
- Klimaautomatik (3-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumabdeckung
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: SVR Sport-Lederlenkrad
- Mittelarmlehne hinten
- Navigation Pro
- Paket: Erweitertes Lederpaket mittleres Amaturenbrett und obere Türverkleidung in Leder
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Regensensor
- Reifenreparatursystem

- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten.
- Sport-Emblem in Schwarz
- Sportliche Edelstahlpedale
- Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem
- Telefon: Android Auto
- Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus
- Verbandkasten
- Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeunterstützung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre
- Warnsystem Toter Winkel bei Türöffnung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürentriegelung), Türver- und -entriegelung

- Rückfahrkamera
- Schaltwippen am Lenkrad in Aluminium
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
- Sitze: Beheizbare Vorder- und Rücksitze
- Sitze: SVR Performance-Sitze, 16-fach verstellbar in Windsor Leder 16-fach elektrisch: Sitz vor/zurück, Sitzhöhe, Sitzneigung, Sitzverlängerung, Rückenlehne, Sitzpolster, 4-Wege Lendenwirbelstütze
- Spurverlassenswarner
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Telefon: Apple CarPlay
- Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Warnsystem Toter Winkel
- Wegfahrsperre

### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar
- Dach: Panorama-Glasschiebedach inkl. Sonnenblende
- Einstiegsleisten vorne mit Range Rover Schriftzug, beleuchtet
- Haushaltssteckdosen in 2. Sitzreihe und im Kofferraum
- Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne
- Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, beheizbar
- Räder: 22"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen in Gloss Black "Style 5083" - Bereifung 285/40 R22 und Kotflügelverbreiterung hinten
- Sitze: Vordersitze beheiz- und kühlbar, Rücksitze beheizbar

- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Karbon inklusive des unteren Teils vom Lenkradkranz und Staufach in den Türen
- Garagentoröffner (HomeLink)
- Klimaautomatik (4-Zonen) mit Pollenfilter
- Lackierung: Metallic ohne Dach in Kontrastfarbe
- Luftionisierung im Innenraum mit PM2.5 Filter
- Räder: Radmuttern, abschließbar
- Scheiben ab B-Säule dunkel getönt
- Sitze: Beheiz- und kühlbare Vorder- und Rücksitze
- Soft-Close-Automatik (sanftes Türschließen)

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	100,00 €	100,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	100,00 €	100,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren	100,00 €	100,00 €
4	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
5	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren	120,00 €	70,00 €
8	Verkleidungen/ Abdeckungen	Einstieg vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern	165,00 €	100,00 €
9	Sitz hinten	Rücksitz - beschädigt - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
10	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	690,00 €	410,00 €
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	720,00 €	430,00 €
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Lackmangel - lackieren	800,00 €	480,00 €
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	850,00 €	850,00 €
Summe (netto)			4.145,00 €	3.140,00 €

## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	58.000,00 €	11.020,00 €	69.020,00 €
Verkaufswert	66.200,00 €	12.578,00 €	78.778,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 21.12.2025

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittspielstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeugs

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
TÜV Süd Kaarst / Moll Filiale Kaarst  
Girmes-Kreuz-Straße 63  
41564 Kaarst



Der Fahrzeughalter war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Motorraum

Besichtigungsort  
TÜV Süd Kaarst / Moll Filiale Kaarst  
Girmes-Kreuz-Straße 63  
41564 Kaarst

Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: FIN



**Beschädigung 1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 4:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung 6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 7:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 7:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 7:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 7:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 7:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren




**Beschädigung 8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern




**Beschädigung 9:** Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - Smart Repair




**Beschädigung 9:** Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - Smart Repair



**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt /  
verschürft - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 11:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel -  
lackieren