



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:

1002210412

Besichtigt am:

09.12.2025 08:25

Berichts-Nr:

9624996

FIN:

WVWZZZ3HZNE501110



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Arteon |
| HSN / TSN: | 0603 / CMR |
| Erstzulassungsdatum: | 19.10.2021 |
| Laufleistung: | 53.048 km |
| Nachweis Kilometerstand: | |
| Farbe: | Eisvogelblau Metallic |
| Farbe Dach: | Eisvogelblau Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Leder |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 264 Tag(e) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|--|
| "Business Premium"-Paket | Chromleisten an den Seitenfenstern |
| "Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Ferntriegelung | Dachhimmel |
| "Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung | Dämpfung hinten |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten | Dämpfung vorn |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole |
| 3 Kopfstützen hinten | Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen |
| 3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte | Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen |
| 4 Leichtmetallräder "Nashville" 8 J x 20, Volkswagen R | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | Doppelkupplungsgetriebe DQ381 |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Doppelton-Signalhorn |
| Abgasnorm EU6 AP | Drehstromgenerator 180 A |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" |
| AirStop®-Reifen 245/35 R 20 | ECO-Funktion |
| Aktion | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn |
| Akustik-Paket Standard | Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung | Elektronische Differenzialsperre XDS |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker |
| Außen-Sound Standard | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Entfall Tire Mobility Set |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion | ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellung mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite |
| Außenspiegel rechts, konkav | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" |
| Ausstell-/Schiebedach | Fahrerassistenzpaket |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Batterie 520A (92Ah) | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0- |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Federbereich 46 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Fertigungsablauf Standard |
| Berganfahrassistent | Frontantrieb |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, wärme- und geräuschaufnahmend |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Fußgängererkennung und aktive Frontklappe |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | |
| Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreherschalter und Ausströmern vorn | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

| | |
|---|--|
| Gepäckraumabdeckung | Netztrennwand |
| Gepäckraumboden | Nicht Heissland |
| Gepäckraum-Wendematte | Normal-Lackierung |
| Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) |
| Head-up-Display | Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert |
| Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Ohne alternativ-Antriebssystem |
| IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht | Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond |
| ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze | Ohne besondere Karosseriemeßnahmen |
| Kältemittel R1234yf | Ohne CD/DVD für Navigation |
| Kategorie 0 | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Feuerlöscher |
| Keine Aktionsausführung | Ohne Garagentoröffner |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) | Ohne integriertes Mautsystem |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Kindersitz |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Ladedose |
| Komfortausstattung | Ohne Ladekabel |
| Kraftstoffbehälter | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Lederpaket "Nappa" | Ohne Überführungsausrüstung |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Leergewichtsbereich Standard | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite | Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Linkslenker | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) | Pedale in Edelstahl gebürstet |
| Mit Individualeinbau | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist" |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten | Progressivlenkung |
| Modellpflege KW 22 | Radio |
| Motorenstart Standard | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz |
| Müdigkeitserkennung | Radstand |
| Multifunktionskamera | Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn |
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen | Rechtsverkehr |
| Nashville 8 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20 | Regensor |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Regionscode " ECE " für Radio |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig | Reifendruck-Kontrollsystem |
| | Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder |
| | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

- Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitliche Zierleisten unten in Chrom
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportback
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Top-Komfortsitze vorn
Top-Paket
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
- Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Marstrand" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H
Winterräder "Marstrand" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/35 R 20 95 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/35 R 20 95 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/35 R 20 95 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/35 R 20 95 Y | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tür vorne links | Kratzer | Smart Repair |
| 2 | Innenraum | Verschmutzt | Reinigen |
| 3 | Türzierleiste vorne links | Kratzer | Lackieren |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Ja |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|-----------|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm) | 169,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | 185,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZNE501110

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links




Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

Lackstärke Seitenwand hinten
links

Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9624996
vom: 09.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



2 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



3 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Lackieren

