

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9645162
vom: 11.12.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002229350**Besichtigt am:** 11.12.2025 09:28**Berichts-Nr:** 9645162**FIN:** WVGZZZA1ZNV053017Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	09.12.2021
Laufleistung:	36.698 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Indiumgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußereren Rücksitzplätze	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17,in Sterling-Silber lackiert	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Türen	ECO-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespansnstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entfall Nebelscheinwerfer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag- Deaktivierung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
Ambientebeleuchtung rot	Fahrprofilauswahl
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außen-Sound Standard	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konkav	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 380A (68Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Berganfahrrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißanzeige	Kategorie 0
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegelinstell- und Fensterheberschaltern	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel schwarz	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen- Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9645162
vom: 11.12.2025

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sprachsteuerung
Kurzheck	Ohne Stabilisator hinten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Steckdose
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Individualeinbau	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionsanzeige "Plus"	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückstrahler in allen Türen
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Anhängevorrichtung	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Aufkleber und Embleme	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sport-Ausstattung
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sportfahrwerk
Ohne Ladedose	Sportsitze vorn
Ohne Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Standard-Klimazonen
	Standheizung und -lüftung
	Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9645162
vom: 11.12.2025

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfland Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Winterpaket
Winterräder "Corvara" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x
16, Winterreifen 205/60 R 16 H
Winterräder "Corvara" (zusätzlich), Volkswagen R, 6 J x 16,
Winterreifen 205/60 R 16 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2025**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Spotrepair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (μm)	158,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (μm)	169,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV053017

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9645162
vom: 11.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9645162
vom: 11.12.2025



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Spotrepair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

