



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002075362

Besichtigt am: 15.09.2025 08:50

Berichts-Nr: 9045732

FIN: WVGZZZ5NZMW508153



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	23.07.2021
Laufleistung:	21.891 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.498



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Plus"-Paket für Sondermodelle	Dachhimmel schwarz
"United"	Dachreling silber eloxiert
"UNITED"	Dämpfung hinten, Basis 1
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen für Sondermodell
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagefächer in der Dachkonsole	Einstiegsleisten für Sondermodell
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenfspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrprofilauswahl
Außenfspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenfspiegel rechts, konkav	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenfspiegelgehäuse schwarz	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 320A (59Ah)	Fertigungsablauf Wolfsburg
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Cargo-Paket	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Heckspoiler
Komfortausstattung	ohne Kennzeichenträger
Komfortsitze vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Überführungsaurüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Individualeinbau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regensor
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode "ECE" für Radio
Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknau in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängevorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
	Schubladen unter den Vordersitzen
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung "Inlandfahrzeug"

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Außenspiegel Gehäuse links	Abrieb	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMW508153

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025



Innenraum - Kofferraum



Innen links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9045732
vom: 16.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Außenspiegel Gehäuse links - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

