



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002198098

Besichtigt am: 09.12.2025 10:18

Berichts-Nr: 9632908

FIN: TMBGR9NW7N3037011



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	09.12.2021
Laufleistung:	65.969 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Monte Carlo, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dämpfung vorn
"Virtual Cockpit"	Dekor-Einlagen
2 USB Typ-C vorne	Drehstromgenerator 140 A
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
6-Gang-Schaltgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorne + hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Adaptiv cruise control mit Speedlimiter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktionsausführung	Erweiterte Innengeräuschkonditionierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerknieairbag
Alupedalset	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Ambientebeleuchtung Rot	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konkav	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konkav	Frontantrieb
Aussenspiegel schwarzlackiert	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ausstattung 2	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 320A (49Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz,-Deutschland	Gepäckraumabdeckung
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrrassistent	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfachklappe,mit Leuchte
Black Piano	Heckklappe Standard
Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Business	Höheneinstellung, manuell,für Vordersitze
Care Connect + Infotainment Online	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kältemittel R1234yf
Crew Protect Assist	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Crossover	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
DAB - Digitaler Radioempfang	Kofferraumnetz
Dachreling, schwarz	Kopfstützen für Vordersitze
Dämpfung hinten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter - schwarz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder "VEGA" 7J x 18" - 4 Stück (MC design)	Ohne Überführungsaurüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusattheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Licht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Pannen-Set
Mit Blende	Panorama Glass Dach
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Regenschirm	Radstand
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen 215/45 R18 89V
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navi Amundsen 9,2"	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer (integriert)	Reise
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Notrufsystem eCall+	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne "drive select"	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Ohne 2. Batterie	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Abfalleimer	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Schriftzugsatz
Ohne Adapter	Schwarzes Dachhimmel
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne Anhängevorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Servolenkung
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne elektrische Bedienung der Heckklappe	SIDE ASSIST
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Feuerlöscher	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Halter	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Kamerasytsteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sportsitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

Sprachsteuerung
Spurhalte assist
Spurwechselassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
T}verkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Voll LED Hauptscheinwerfer
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Web Radio
Wegfahrsperre elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkopplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Ersetzen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Merkantile Wertminderung

- Vorschäden bekannt:** Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1			Fachgerecht repariert	€ 4.376,77
			Summe (ohne MwSt.):	€ 4.376,77

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	197,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	147,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	173,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR9NW7N3037011

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen



2 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Ersetzen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9632908
vom: 10.12.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

