

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002169327  
**Besichtigt am:** 06.11.2025 10:49  
**Berichts-Nr:** 9376460  
**FIN:** TMBLN7NS4P8006963



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen  |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda               |
| <b>Modell:</b>                      | Kodiaq              |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVW          |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 07.11.2022          |
| <b>Laufleistung:</b>                | 104.270 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     |                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Moon-Weiss Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Moon-Weiss Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad              |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel              |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.968 ccm           |
| <b>Leistung:</b>                    | 147 kW (200 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.697 mm            |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.681 mm            |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.882 mm            |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.410 kg            |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.788 mm            |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                   |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6              |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                   |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                   |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff               |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Onyx                |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                   |

## » Dokumente &amp; Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 11.2025     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 02.10.2023  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 32.284 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 16.100 KM   |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                              |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| "LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung                                        | Dachreling, schwarz                                                         |
| "SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent                                       | Dachspoiler                                                                 |
| "SIDE ASSIST" (Toter Winkel Assistent)                                       | Dämpfung hinten,Basis 1                                                     |
| "SMART LINK" (drathlos für Apple)                                            | Dämpfung vorn                                                               |
| 12 Volt-Steckdose(n)                                                         | Dekor-Einlagen                                                              |
| 2 Leseleuchten vorn                                                          | Diebstahlarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B                                           | Doppelboden im Kofferraum                                                   |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F     | Doppelton-Signalhorn                                                        |
| 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad                                          | Drehstromgenerator 140 A                                                    |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                    | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                             |
| Abfallkorb                                                                   | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung                 |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                         | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                              |
| Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung               | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -               |
| Ablageschale am Dachhimmel                                                   | -                                                                           |
| Abwicklung Serie                                                             | Einstiegleisten in den Türausschnitten                                      |
| Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet                                | Elektrische Luftzusatzheizung                                               |
| Allradantrieb                                                                | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                                |
| Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht                                         | Entriegelung Hintersitz Standard                                            |
| AM Tour DE                                                                   | Fahrerkniefairbag                                                           |
| Ambientelicht Ausführung 1                                                   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-                                       |
| Angehobener Ladeboden hinten                                                 | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                   |
| Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter                                      | Fertigungsablauf Standard                                                   |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar             | Feststellbremse                                                             |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                        | Formteilhimmel ungeteilt                                                    |
| Außenspiegel links, konvex                                                   | Front Assist inkl. City ANB für ACC high                                    |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                  | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                               |
| Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend                       |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                     | Fußhebelwerk "Standard"                                                     |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter          | Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil                               |
| Batterie 420A (70Ah)                                                         | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                              |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                        | Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies                                            |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                            | Gepäckraumleuchte                                                           |
| Berganfahrassistent                                                          | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                               |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                              | Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                   | Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt                                      |
| Betriebsspannung 12 V                                                        | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                              |
| Bordliteratur in Deutsch                                                     | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                                    |
| Bordwerkzeug                                                                 | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                     |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                                  | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                        |
| DAB - Digitaler Radioempfang                                                 | Kältemittel R1234yf                                                         |
|                                                                              | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                     |

|                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kindersicherung, elektrisch betätigt                                 | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                       |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                   | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                              |
| Kindersitzverankerung vorn rechts (ISOFIX)                           | Ohne Durchladeeinrichtung                                |
| Klapptisch an Vordersitzlehnen                                       | Ohne ECO-Funktion                                        |
| Komfortausstattung                                                   | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                       |
| Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)                         | Ohne Feuerlöscher                                        |
| Komfortsitze vorn                                                    | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                           |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                       | Ohne Halter                                              |
| Kopfstützen hinten mit zus. Funktion                                 | Ohne Head-Up Display                                     |
| Kopfstützen vorn                                                     | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                  |
| Kraftstoffsystem Diesel                                              | Ohne Müdigkeitserkennung                                 |
| Kurzheck                                                             | Ohne Schmutzfänger                                       |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                   | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                          |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist             | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                      |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung                 | Ohne Trennwand                                           |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                  | Ohne Überführungsausrüstung                              |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling       | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                         |
| Leergewichtsbereich 1                                                | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                         |
| Leichtmetallräder 7J x 19                                            | Ohne Zusatz-/Standheizung                                |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen          | Ohne zusätzliche Bereifung                               |
| Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1) | Optionsinfotainment (MIB3)                               |
| Linkslenker                                                          | Pannen-Set                                               |
| Matrix-Beam                                                          | Parklenkassistent                                        |
| Mit Adapter                                                          | Radschrauben Standard                                    |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                         | Radstand                                                 |
| Mit Multifunktionskamera                                             | Radvollblenden                                           |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)                                    | REAR VIEW CAMERA MID                                     |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                         | Rechtsverkehr                                            |
| Mittelarmlehne vorn                                                  | Regionscode " ECE " für Radio                            |
| Navi Amundsen + Web radio                                            | Reifen 235/50 R19 99V                                    |
| Nebelschlussleuchte                                                  | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                   |
| Nicht Heissland                                                      | Reifendruckkontrolle                                     |
| Nichtraucherausführung                                               | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment      |
| Normal-Lackierung                                                    | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre              |
| Notrufsystem eCall+                                                  | Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar                   |
| Ohne "drive select"                                                  | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                         |
| Ohne 2. Batterie                                                     | Scheibenbremsen hinten                                   |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                      | Scheibenbremsen vorn                                     |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                       | Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn                       |
| Ohne Alu/Chrom-Paket                                                 | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                           | Scheinwerferreinigungsanlage                             |
| Ohne Außen-Sound Maßnahmen                                           | Schlafpaket II                                           |
|                                                                      | Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung            |

Schriftzugsatz  
Schubladen unter den Vordersitzen  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
Sondermodell 2022  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet  
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home  
Funktion manuell  
Tankdeckel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Leder  
Typprüfand Deutschland  
USB vorne  
Variante  
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km  
Virtual Cockpit  
Wartungsintervallverlängerung  
Waschwasser-Standanzeige  
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"  
Zierleisten schwarz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung    |
|----|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Tür vorne links                     | Deformiert           | Ersetzen und lackieren |
| 2  | Windschutzscheibe                   | Steinschlag          | Ersetzen               |
| 3  | Stoßfängerzierblende hinten         | Kratzer              | Ersetzen               |
| 4  | Reifen vorne rechts                 | Riss                 | Ersetzen               |
| 5  | Tür vorne rechts                    | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair             |
| 6  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)    | Abgelaufen           | Erneuern               |
| 7  | Kofferraumdeckel Gummidichtung      | Beschädigt           | Ersetzen               |
| 8  | Seitenwandverkleidung hinten rechts | Kratzer              | Ersetzen               |
| 9  | Seitenwandverkleidung hinten links  | Kratzer              | Ersetzen               |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Motorhaube                       | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Stoßfänger vorne                 | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Einstiegsschweller hinten links  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Stoßfänger hinten                | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Einstiegsschweller hinten rechts | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Seitenschutzleiste rechts        | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7  | Einstiegsschweller vorne rechts  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 8  | Tür hinten rechts                | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 9  | Heckklappenverkleidung           | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 10 | Einstiegsschweller vorne links   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil     | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Regenschirm | Fehlt                | Ersetzen            |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Ja                                     |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLN7NS4P8006963

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Tür vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

Steinschlag mit Rissbildung und Steinschläge in hoher Dichte



3 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen





4 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen




5 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Lack stumpf / Dellen vorhanden / Kratzer



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



7 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Beschädigt - Ersetzen



8 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar


Pauschale Wertminderung statt Erneuerung



9 - Seitenwandverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

pauschale Wertminderung



**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



**FEHLTEILE**

1 - Regenschirm - Fehlt - Ersetzen

