

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002135993**Besichtigt am:** 14.10.2025 11:38**Berichts-Nr:** 9219784**FIN:** WVWZZZ3CZPE020968Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	28.10.2022
Laufleistung:	79.495 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	494 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Ferntriegelung	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Diebstahlwarnanlage
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Aktivkohlebehälter	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	e-Sound
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahllicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegelinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordwerkzeug	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Mistralgrau	GTE
Dachreling schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Basis 2	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025

Innenspiegel automatisch abblendend	Normal-Lackierung
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kältemittel R1234yf	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Differenzialsperre
Kindersicherung	Ohne Dynamic Drive Control
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne ECO-Funktion
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Kopfairbagssystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Generator
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Head-Up Display
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Kindersitz
LED-Rückleuchten	Ohne Lichtassistent
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Uhr
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modelljahreswechsel 2023 I	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Modelljahreswechsel 2023 III	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeizung
Motorenstart Standard	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Regensor
	Regionscode "ECE" für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknau in Leder
 Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau
 Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitliche Leisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Umweltbonus
 Variant
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Karosserie	Unfallschaden	Pauschalbetrag
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
5	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
7	Achsvermessung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
10	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
13	Karosserie	Anhaftung	Reinigen
14	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Dachholm links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	288,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE020968

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren

Kommentar

Tür vorn links im Türkantenbereich eingedrückt. Türkante zeichnet sich ab.



2 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag

Kommentar

Unfallschaden im Heckbereich: Stoßfängerunterteil verschrammt und plastisch verformt und Heckblech eingedrückt.



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025**5 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen**


Kommentar

Alle 4 Sommerreifen innen einseitig abgefahren.

**6 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen**



Kommentar

Ölwechsel- Service seit 100 Km überfällig.

**7 - Achsvermessung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich**

Kommentar

Reifen innen einseitig Reifenverschleiß.

**8 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen****9 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern**

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025

10 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



13 - Karosserie - Anhaftung - Reinigen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025

14 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




Zustandsbericht
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -Berichts-Nr: 9219784
vom: 14.10.2025

5 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Dachholm links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

2 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/483aeabe-d2cd-4da9-8bf0-0732bfa75d42.pdf?boundingBoxes=true>