

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002182199**Besichtigt am:** 17.11.2025 15:30**Berichts-Nr:** 9463962**FIN:** WVWZZZ3CZPE054102Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CMM
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	05.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	61.347 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Tornadorot
<b>Farbe Dach:</b>	Tornadorot
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	90 kW (123 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	8.600 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außen-Sound Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Heckklappe
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Berganfahrrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcknetz
Business	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumboden aufstellbar
Dachhimmel in Mistralgrau	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachreling schwarz	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage	

Kategorie 0	Ohne Anhängevorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Differenzialsperre
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Kindersitz
LED-Rückleuchten	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Überführungsaurüstung
Modellpflege KW 45	Ohne Uhr
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Netztrennwand	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nicht Heissland	Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regensensor
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige
	Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per  
Smartphone

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-  
Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	7,0 mm
Fulda			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	7,0 mm
Fulda			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	7,0 mm
Fulda			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

<b>Bordwerkzeug vorhanden:</b>	Ja
<b>Tirefit vorhanden:</b>	Ja
<b>Tirefit Ablaufdatum:</b>	02.2027
<b>Kompressor vorhanden:</b>	Ja
<b>Wagenheber vorhanden:</b>	Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Belüftungsdüse mitte	Gebrochen	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Türverkleidung Zierleiste hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.576,45
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.521,03
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 6.097,48

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	204,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	176,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE054102

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9463962  
vom: 17.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9463962  
vom: 17.11.2025



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links

Lackstärke Seitenwand hinten  
linksFahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

## 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



## 2 - Belüftungsdüse mitte - Gebrochen - Ersetzen



## 3 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



## 4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



## 5 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 6 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

