



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**

1002194835

**Besichtigt am:**

26.11.2025 10:09

**Berichts-Nr:**

9533813

**FIN:**

WVGZZZ5NZLW407039



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CIU
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	12.03.2021
<b>Laufleistung:</b>	63.094 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Indiumgrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Indiumgrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.984 ccm
<b>Leistung:</b>	140 kW (191 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	24.100 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediacbuchse AUX-IN	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußereren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	ECO-Funktion
4 Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgasnorm EU6 DG	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Allradantrieb 4MOTION	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Feuerlöscher
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konkav	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 360A (69Ah)	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Bergabfahrrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Keine Aktionsausführung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dachhimmel	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachreling schwarz	Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Titansilber" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Komfortausstattung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	
Doppelton-Signalhorn	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

Komfortsitze vorn	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Überführungsaurüstung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kühlergrill	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Radio "Composition Media"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio "Composition Media"
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Regionscode "ECE" für Radio
Navigationssystem "Discover Media"	Reifen 215/65 R 17
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Netztrennwand	Rückfahrkamera "Rear View"
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
Normal-Lackierung	Rückleuchten
Notbremsassistent "Front Assist"	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängevorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schublade unter dem linken Vordersitz
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Head-Up Display	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Heckspoiler	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Rhombus"
Ohne Individualeinbau	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladedose	Spiegelpaket
Ohne Notruf-Service	Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stabilisator hinten
Ohne Sprachsteuerung	
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfängerunterteile schwarz  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Türinnenbetätigung in Chrom matt  
Typprüfland Deutschland  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "Guide & Inform"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
VW Connect  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrre elektronisch  
Winterpaket  
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-  
Winterreifen 215/65 R 17 H  
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-  
Winterreifen 215/65 R 17 H  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 103 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 103 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	7,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2024**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
7	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
8	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
10	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Smart Repair
11	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Becherhalter vorne	Gebrochen	Ersetzen
14	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZLW407039

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



3 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

4 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Bremsbeläge vorne - Verschlichen - Ersetzen



7 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen



8 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



10 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Smart Repair



11 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



13 - Becherhalter vorne - Gebrochen - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9533813  
vom: 26.11.2025

## 14 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Innenraum - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

