

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9563750
vom: 01.12.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002207658**Besichtigt am:** 01.12.2025 09:57**Berichts-Nr:** 9563750**FIN:** VSSZZZKL7PR023479Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQP
Erstzulassungsdatum:	21.12.2022
Laufleistung:	63.652 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket:Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitzen
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile --
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid	Einparkhilfe
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektrisch einstellbare Sitze mit Memory-Funktion, in Stoff "Dinámica"
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektrische Anhängevorrichtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Exklusive Sportausstattung FR
Armaturentafel Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Betriebsspannung 12 V	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordwerkzeug	FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dämpfung hinten,Basis 1	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung vorn	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Datenträger für EU, integriert	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
DC/DC Wandler 3,0 KW	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen für Konsole	Heckspoiler
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kältemittel R1234yf

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9563750
vom: 01.12.2025

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne connect Paket 1
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kompensator Ausf. 1	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubbladen unter den Vordersitzen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Steckdose
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Fahrrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Überführungsaurüstung
Leuchtwrittenregulierung, autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 225/45 R17 91W
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rückfahrkamera
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
	Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallsschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Voll-LED: LED-Scheinw. und LED-Heckl., autom. Leuchtweitenreg., Projektionsl. (Style + FR Coming/Leaving Home)

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL7PR023479

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9563750
vom: 01.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9563750
vom: 01.12.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

