



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002201628

Besichtigt am: 21.11.2025 15:40

Berichts-Nr: 9511092

FIN: WAUZZZF41PA031562



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	10.01.2023
Laufleistung:	44.537 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Manhattanrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattanrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	05.12.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	32.690 km
Restlauf bis Service:	15.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Einparkhilfe plus
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Einsatz für bleifreie Betankung
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektromechanische Parkbremse
Abwicklung Serie	Elektromechanische Servolenkung
advanced	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Akzentflächen schwarz matt	Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)
Ambiente-Lichtpaket	Fernlichtassistent
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi active lane assist	Frontantrieb
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi Soundsystem	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 k/mh	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn
Bluetooth-Schnittstelle	Kindersicherheits-Paket
Bordliteratur in Deutsch	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dach in Wagenfarbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kofferraumbodenmatte
Dachreling Schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel inkl.
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Windschott
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus. Warnleuchten
Mild-Hybrid	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ottomotor
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	PKW-Ausführung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder der Serie
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Motorabdeckung	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne AdBlue-Tank	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Audi drive select	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
Ohne Beleederung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Farbausstattung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S tronic
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheinwerfer
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne Kompensator	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehenenentriegelung für Vordersitze	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sitzheizung vorn
Ohne Nackengebläse	Smartphone-Interface
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sondersteuerung I/VP
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sonnenblenden vorn
	spezielles Typschild EU



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperrre elektronisch
Winterräderverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	180,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZF41PA031562

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9511092
vom: 24.11.2025

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

