

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002200782**Besichtigt am:** 25.11.2025 18:25**Berichts-Nr:** 9538594**FIN:** TMBLN7NS4N8048790Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	01.09.2022
Laufleistung:	116.866 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Bordliteratur in Deutsch
"Sportpaket"	Bordwerkzeug und Wagenheber
"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich-Erkenn.,Park+Lane Assist +adapt.Spurf}hr.,DQ mit Emerg.Assist)	Businesspaket Columbus
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2 Leseleuchten vorn	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling, schwarz
3-Zonen Klimaanlage	Dachspoiler
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung hinten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dekor-Einlagen, Carbon
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelboden im Kofferraum
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abfallkorb	Drehstromgenerator 180 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablageschale am Dachhimmel	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientelicht Ausführung 1	El. einstell. Vordersitze, mit Memory, Sitztiefeneinstellung und Sitzbel}ftung - mit Lederbez}ge (ohne Schublade)
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Elektrische Luftzusatzheizung
Angehobener Ladeboden hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anh{ngerkopplung, abnehmbar mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anh{ngevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrerknieairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Area View	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Family Paket
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Ausstattung 1	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibenheizung + Regensor mit Light Assist
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Besondere Innengeräuschdämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

Gepäckraumleuchte	Nicht Heissland
Gepäcktaschen an Rückenlehnen	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Notrufsystem eCall+
Halbleiter	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung vorn rechts (ISOFIX)	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze
Kurzheck	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Überführungsaurüstung
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leergewichtsbereich 1	Ohne zusätzliche Bereifung
Leichtmetallr{der 7J x 19 "TRIGLAV" Anthrazit	Optionsinfotainment (MIB3)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Parklenkassistent
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Linkslenker	Radschrauben Standard
Matrix-Beam	Radstand
Mit Adapter	Rechtsverkehr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Reifen 235/50 R19 99V
Mit Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit Verkehrszeichenerkennung	Reifendruckkontrolle
Mittelarmlehne vorn	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Müdigkeitserkennung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Navi Columbus + Web radio	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Nebelschlussleuchte	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Netztrennwand	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlechtwegepaket
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schmales Notrad
 Schriftzugsatz Schwarz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeneinstellung
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz- Unterboden
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Sitzbezug vorne links	Riss	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
10	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Reflektor	Kratzer	Ersetzen
12	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS4N8048790

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne






Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



2 - Sitzbezug vorne links - Riss - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

9 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



10 - Tür hinten links - Delle(n) - Kalldrücken



11 - Reflektor - Kratzer - Ersetzen



12 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterie leer



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9538594
vom: 27.11.2025

2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



<https://www4.macadam.eu/picture/90625dd6-057f-4b2c-b615-a6bd8375524f.pdf?boundingBoxes=true>