

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002159126**Besichtigt am:** 30.10.2025 13:58**Berichts-Nr:** 9330438**FIN:** TMBLN7NS3P8014326Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	06.10.2022
Laufleistung:	90.243 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeulgänge:	4.697 mm
Fahrzeughöhe:	1.681 mm
Fahrzeugbreite:	1.882 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.410 kg
Radstand:	2.788 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

**» Dokumente & Wartung**

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	23.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	62.532 km
Restlauf bis Service:	2.300 KM

**» Fahrzeugausstattung**

"LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung	Dämpfung hinten
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)
12 Volt-Steckdose(n)	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Diebstahlarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelboden im Kofferraum
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher ( passiv )	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allradantrieb	Elektrische Luftzusatzheizung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
AM Tour DE	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrerknieairbag
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Außenspiegel links, konkav	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konkav	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Frontscheibenheizung + Regensor mit Light Assist
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausstattungspaket Columbus ohne Akustikgläser	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumleuchte
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dachspoiler	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, manuell	Ohne Anschlussgarantie
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Komfortausstattung	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsaurüstung
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Adapter	Pannen-Set
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Panoramaschiebedach
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mit Rückfahrkamerasytem (Ausf.2)	Radschrauben Standard
Mit speziellem Aufkleber	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radvollblendern
Mittelarmlehne vorn	REAR VIEW CAMERA MID
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 235/50 R19 99V
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normal-Lackierung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sondermodell 2022

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet

Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home

Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Leder

Typprüfland Deutschland

USB vorne + hinten

Variante

Virtual Cockpit

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zentralverriegelung "Keyless-Entry"

Zierleisten schwarz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkopplung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Fehlteile**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Erneuern

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLN7NS3P8014326

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9330438  
vom: 30.10.2025**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

**Zustandsbericht**


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9330438  
vom: 30.10.2025

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



### FEHLTEILE

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Fehlt - Erneuern

