

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9227948  
vom: 15.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002125642**Besichtigt am:** 15.10.2025 12:12**Berichts-Nr:** 9227948**FIN:** WVWZZCDZMW048737Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNQ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	04.10.2021
<b>Laufleistung:</b>	89.408 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Delfingrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Delfingrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuggänge:</b>	4.284 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.491 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.789 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.960 kg
<b>Radstand:</b>	2.619 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	Soul-Schwarz - Kristallgrau/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media", App-Connect Wireless und DAB+	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Adelaide" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasendrohr hinten (Standard)	DreiPunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC (für 19-Zoll-Leichtmetallräder)	Einführungsvolumen
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl Adelaide 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 235/35 R 19	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrersitz mit elektrischer Einstellung und Memory-Funktion; Beifahrersitz mit Höheneinstellung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 19 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufdämmend
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Car2X	Head-up-Display
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Heckspoiler in Wagenfarbe
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket
Diebstahlwarnanlage	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9227948  
vom: 15.10.2025

Kältemittel R1234yf	Ohne Ausweichunterstützung ohne Abbiegeassistent
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dachreling
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Lederpaket "Vienna" inkl. Top-Sportsitzvorn mit aktiver Klimatisierung	Ohne Spurwechselassistent
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus.Zierleisten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Individualeinbau	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Progressivlenkung für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Mittelkonsole	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Raucherausführung
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen 235/35 R 19
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Normal-Lackierung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknopf-/Griff in Alu
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Anhängevorrichtung	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Ohne Aufkleber und Embleme	Schriftzugsatz "GTD"
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und äußereren Rücksitzplätze  
 in Leder "Vienna"  
 Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt  
 Gesamtleistung, 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sportfahrwerk  
 Sport-Komfortausstattung  
 Sprachbedienung  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwahluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Top-Sportsitze vorn  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder  
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
 Typprüfland Deutschland  
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vierlenkerachse  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per  
 Smartphone  
 Vordersitze mit aktiver Klimatisierung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
 VRD light Paket  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung  
 Winterräder "Belmont" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x  
 17, Winterreifen 205/50 R 17 H  
 Winterräder "Belmont" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x  
 17, Winterreifen 205/50 R 17 H

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2024**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 8.000,00

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	224,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	1.410,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	221,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	201,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	182,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	194,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZCDZMW048737

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9227948  
vom: 15.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9227948  
vom: 15.10.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts

Lackstärke Seitenwand hinten  
linksLackstärke Seitenwand hinten  
rechtsLackstärke Kotflügel vorne  
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren



2 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren



**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9227948  
vom: 15.10.2025

**FEHLTEILE**

- 1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

