

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002180390**Besichtigt am:** 05.12.2025 10:26**Berichts-Nr:** 9604830**FIN:** WVWZZZCDZNW300106Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CLB
Erstzulassungsdatum:	06.12.2021
Laufleistung:	89.298 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media", App-Connect Wireless und DAB+	Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "San Antonio" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI 110 kW Hybrid, Systemleistung 150 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Hintersitz Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbbarer Oberschenkelauflage
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	e-Sound
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrprofilauswahl
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 320A (59Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaudämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Car2X	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Heckspoiler
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Basis 1	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	
DC/DC Wandler 3,0 kW	

Kältemittel R1234yf	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dachreling
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzelge
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Trennwand
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Rückleuchten	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regensensor
Modul Boden hinten Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
Motorenstart Standard	Reifen 205/55 R 16
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Reifenlieferanten für EU Länder
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rückfahrkamera "Rear View"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" sowie Sprachbedienung	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen hinten
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safety-Sicherung
Normal-Lackierung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Anhängevorrichtung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Aufkleber und Embleme	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Umweltbonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
VWD Modelljahreswechsel
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55 R 16 H
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55 R 16 H

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	2,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	2,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZCDZNW300106

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9604830
vom: 05.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9604830
vom: 05.12.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar

Sommerreifen Vorderache verschlissen



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9604830
vom: 05.12.2025

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

