



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002178726

Besichtigt am: 05.12.2025 12:05

Berichts-Nr: 9609189

FIN: WAUZZZF24NN051518



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BWA
Erstzulassungsdatum:	30.09.2022
Laufleistung:	65.564 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablagepaket	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwahl Audi phone box	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Federung Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Fernlichtassistent
Ambiente-Lichtpaket	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Smartphone Interface	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi virtual cockpit plus	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersicherheits-Paket
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachreling, Entfall	Komfortmittelarmlehne vorn
	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kopfstützen vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ländergruppe A	Ohne Nachtsichtsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
LED-Heckleuchten	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Manuell betätigte Türen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Sonnenschutzrollo
Mild-Hybrid	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Trennwand
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Vorkonditionierung
Nicht Heissland	Ohne Wandhalterung
Nichtraucherausführung	Ohne Wärmespeicher/Zusattheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne Allradlenkung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Belederung	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Car2X	Ottomotor
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	PKW-Ausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Progressivlenkung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder der Serie
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Feuerlöscher	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Frontspoiler	Radschrauben Standard
Ohne Garagentoröffner	Rechtsverkehr
Ohne Geräuschkompenstation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Head-up-Display	Reifen 245/45 R 19
Ohne Heckspoiler	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Hinterachsgtriebe	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne integriertes Mautsystem	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kompensator	Rückfahrkamera
Ohne Ladeboden	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
Ohne Ladedose	S tronic



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

Schalt-/Wählhebelknauf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 sport
 Sportsitze vorn
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoff Rhythmus
 Stoßfänger sport line
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängevorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2027**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Mittelkonsole	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZF24NN051518

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9609189
vom: 05.12.2025

6 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

