

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217139/11/25-11401	Data raportu	19-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/86947/25/11/10	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EVXLG062866
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI S&S
Numer rejestracyjny	WD9722N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	141 374 km
Data 1. rej./rok prod.	10-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	27-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Klimatyzacja sterowana manualnie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Spojler tylny, Sterowanie radem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Plus 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	rozerwanie	WY	1.2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Próg R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
4	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
9	Nakładka regulatorów temperatury	zabrudzenie		
10	Nakładka konsoli środkowej tył	zarysowanie		

11	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
12	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
13	Kołpaki kół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Próg P - Inne 1



Fot. 48

Próg P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P() - Inne 3



Fot. 50


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kołpak przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Kołpak przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Kołpak przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 70

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74


Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1