

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002252611**Besichtigt am:** 29.12.2025 13:02**Berichts-Nr:** 9748465**FIN:** VSSZZZKNZNW500591Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQW
Erstzulassungsdatum:	23.12.2021
Laufleistung:	83.326 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Farbe Dach:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Warmgrau-Braun 19 Titanschwarz/Schwarz/ Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.000 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
20"-Leichtmetallräder "Supreme" 37/2 in Mattschwarz, bearbeitet, Silbergrau	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Ottomotor 1,4 l/110 kW TSI, Hybrid, Motor TH8/T9D, e-Hybrid	ECO-Funktion
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Anhängevorrichtung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambientelicht Ausführung 1	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 340A (58Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gehobene Ausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 23 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Grossdach-System
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachreling, blank	Innenleuchte im Fußraum
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Feuerlöscher
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Garagentoröffner
Kompensator Ausf. 1	Ohne Generator
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Kühlerschutzgitter	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	ohne Kennzeichenträger
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Überführungsaurüstung
Leichtmetallräder 8J x 20	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Paket/Mobilitätsreifen entsprechend der Rädergröße
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Panorama-Ausstelladach
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Preisnachlass-Paket
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationsgerät-High	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/45 R20 100V (Polymerbeschichtung)
Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Normal-Lackierung	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Ablagenpaket/box	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz "Hybrid"

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Alcantara

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
höheneinstellbar

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperrre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und
hinten (XC und FR)

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 20 100 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 20 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 20 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 20 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Tür hinten links	Delle(n)	Spotrepair
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
11	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
13	Motorhaube	Kratzer	Polieren
14	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
15	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
16	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
17	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	204,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZKNZNW500591

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.12.2025 13:01) Der merkantile Minderwert bezieht sich auf die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9748465
vom: 29.12.2025



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

Felge vorne rechts zerkratzt, instandsetzen nicht möglich. Felge noch funktionsfähig.



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung


Kommentar

Felge hinten rechts zerkratzt, instandsetzen nicht möglich. Felge noch funktionsfähig.



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Flanke beschädigt



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen




7 - Tür hinten links - Delle(n) - Spotrepair

Kommentar


Dellen innen.



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren



11 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



13 - Motorhaube - Kratzer - Polieren

Kommentar

Lackierung verschrammt.



14 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



15 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



16 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



17 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

