

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002235220**Besichtigt am:** 17.12.2025 09:32**Berichts-Nr:** 9687126**FIN:** TMBJJ8NX8PY065695Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	15.12.2022
Laufleistung:	109.031 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multifunktionskamera	Dachreling, schwarz
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten, Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/ TM4/T D1/T19/T1I/T3C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerknieairbag
AM TOUR DE	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Fußmatten vorn und hinten
Besondere Innengeräuschkühlung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheibenwischer "AERO"
Columbus PLUS Business	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze	Ohne Anschlussgarantie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Car2X
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze
LED-SBRR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schaltthebelknopf-/Griff
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Skisack
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Spurwechselassistent
Mit Halter	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navi Columbus + Web Radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netzprogramm + Cargoelemente	Optionsinfotainment (MIB3)
Netztrennwand	Pannen-Set
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallsschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffertbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Vorbereitung für Anhängevorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Turbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspuren)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspuren)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspuren)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 10.700,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX8PY065695

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9687126
vom: 17.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9687126
vom: 17.12.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

