

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002241414**Besichtigt am:** 19.12.2025 10:34**Berichts-Nr:** 9709342**FIN:** TMBGR7NW0N3038361Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	20.12.2021
Laufleistung:	25.296 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grey Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	11.01.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	12.418 km
Restlauf bis Service:	22 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" --
2 USB Typ-C vorne	Fahrzeugteile --
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe vorne + hinten
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6-Gang-Schaltgetriebe	Erweiterte Innengeräuschdämpfung
8 Lautsprecher (passiv)	Fahrerknieairbag
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt sicherung, elektrisch
Ambientebeleuchtung Rot	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontantrieb
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konkav	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konkav	Fußhebelwerk "Standard"
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz,-Deutschland	Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrrassistent	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Black Piano	Heckklappe Standard
Bluetooth	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Care connect 1 Jahr	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom
Crossover	Kältemittel R1234yf
DAB - Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel grau	Keine Aktionsausführung
Dachreling	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Kofferraumnetz
Dämpfung vorn	Kopfstützen für Vordersitze, höhen einstellbar
Dekor-Einlagen Cooper Brushed	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kühlerschutzgitter
Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz	LED-Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9709342
vom: 19.12.2025

Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6,5x17" ET 40 "Braga"	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Seitenschutzleiste
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mirror Link	Ohne Trennwand
Mit Blende	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Regenschirm	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Mittelkonsole	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad	Pannen-Set
Nicht Heissland	Radio Bolero 8"
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Abfalleimer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Adapter	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Anhängevorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schalthebelknopf-/Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Halter	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Servolenkung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Ladeboden	Sitzbezüge Style schwarz Stoff / grau Suedia
Ohne Lehenenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Lichtassistent	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Müdigkeitserkennung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Navigationsgerät	Spurhalte assist
Ohne Nebelscheinwerfer	

Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Style
Sunset
T}rverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	191,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW0N3038361

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- (19.12.2025 10:33) Es wurde eine Wertminderung in Höhe von 350 Euro angesetzt, da die Tür vorne links sowie der Kotflügel vorne links nachlackiert wurden.
- (19.12.2025 10:34) Das Fahrzeug war bei der Besichtigung Regennass. Eventuelle Kratzer,Dellen konnten nicht festgestellt werden.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9709342
vom: 19.12.2025**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links




Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9709342
vom: 19.12.2025

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

