

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217604/12/25-11401	Data raportu	29-12-2025
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/96673/25/12/08	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA1R510505K59038
Marka, model	BMW Seria 1 [F20] 17-19
Typ, wersja	118i GPF M Sport Shadow aut
Numer rejestracyjny	GD4L043
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/100 kW
Stan licznika	66 102 km
Data 1. rej./rok prod.	29-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Atrapa chłodnicy z czarnym, błyszczącym grillem i chromowanym obramowaniem, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia (listwy dachowe i ochrone), Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, trójamieniona, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Końcówka rury wydechowej w kolorze błyszczącego chromu, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat, Listwy ozdobne, srebrne aluminium Hexagon, Listwy progowe z przodu aluminiowe z emblematem M, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk, Oznaczenia zewnętrzne M, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny, Pakiet serw.-podstawowy 5 lat/100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietniki w drzwiach z przodu i z tyłu, Progi drzwiowe z emblematem BMW, czarne, Przełącznik właściwości jezdnych rozszerzony o tryb SPORT+, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Sygnalizacja uszkodzenia opony, System Auto Start Stop, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC, TeleServices, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wskaźnik serwisowy na wyświetlaczu informacyjnym, Wskaźnik zmiany biegów, Wskaźnik zużycia klocka hamulcowego, Wykończenia zewnętrzne Chrome Line, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 719 M Jet Black, z ogumieniem, Kierownica sportowa typu M, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lakier metalik, Listwy ozdobne aluminium Hexagon z listwą akcentową czarny błyszczący, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie przednich foteli, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Polska wersja językowa, Servotronic, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacji satelitarnej Business, Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji, Tapicerka skórzana Dakota, Tempomat z funkcją hamowania, Światła przeciwmgielne w technologii LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	225/40 18 88Y	5,8 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	225/40 18 88Y	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	225/40 18 88Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	225/40 18 88Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
2	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie, ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1