



**WDB9076331P100205**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	227.401 km
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Restlauf bis Service</b>	598 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	Sprinter	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	05/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDB9076331P100205	<b>Leistung / Hubraum</b>	120 kW / 2.143 ccm
<b>Erstzulassung</b>	11.04.2019	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür rechts	Verkleidung - fehlt - erneuern
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - lackieren
11	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Kratzer - lackieren
13	Sonstiges	Sonstiges (Entlüftung) - gebrochen / gerissen - erneuern
14	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
15	Karosserie	B-Säule links - Kratzer - lackieren
16	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil
----------



## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Continental	Winterreifen	9mm - 9mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Sprinter	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	227.401 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WDB9076331P100205	<b>Erstzulassung</b>	11.04.2019

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	91 µm
2	Dachholm links	105 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	100 µm
5	Kotflügel links	86 µm
6	Kotflügel rechts	86 µm
7	Motorhaube	92 µm
8	Seitenwand links	92 µm
9	Seitenwand rechts	88 µm
10	Tür hinten rechts	104 µm
11	Tür vorne links	104 µm
12	Tür vorne rechts	115 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



**Abbildung 7:** Innenraum hinten



**Abbildung 8:** Mittelkonsole



**Abbildung 9:** Instrumententafel



**Abbildung 10:** FIN



**Abbildung 11:** Navigation



**Abbildung 12:** Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Schiebetür rechts: Verkleidung - fehlt - erneuern



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #4:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #10:** Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #11:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #13:** Sonstiges: Sonstiges (Entlüftung) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #13:** Sonstiges: Sonstiges (Entlüftung) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #14:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #15:** Karosserie: B-Säule links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #15:** Karosserie: B-Säule links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren