

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217241/11/25-11401	Data raportu	27-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/89317/25/11/18	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1ZW72V1K2026875
Marka, model	VOLVO V60 18-21
Typ, wersja	V60 D3 SCR
Numer rejestracyjny	KK68635
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/110 kW
Stan licznika	166 634 km
Data 1. rej./rok prod.	16-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	10-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Felgi aluminiowe 16 5-ramienne Silver, z ogumieniem 215/60, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem, Lklamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Końcówki układu wydechowego - dwie, Lakier uni, Lampki do czytania - przód/tył, Oświetlenie wnętrza - poziom II, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe zintegrowane, czarne, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System audio Performance (wyświetlacz dotykowy 6,5 cala, 6 głośników, 4x10W, AUX, USB), System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe, Tempomat, Uchwyt na kubki z przodu, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Układ wspomagania hamowania City Safety, Wi-Fi, Wykończenie wnętrza Charcoal, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów 8-cali, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT TS830P	215/60 16 99H	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT TS830P	215/60 16 99H	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT TS830P	215/60 16 99H	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI WINTER CONTACT TS830P	215/60 16 99H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300
2	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Łotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Próg R	rysa/odprysk		
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1