

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217881/1/26-11401	Data raportu	21-01-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00869/26/01/07	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1PS68BCH1017653
Marka, model	VOLVO S90 16-20
Typ, wersja	S90 D5 AWD Momentum aut
Numer rejestracyjny	WD2635J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	194 378 km
Data 1. rej./rok prod.	27-03-2017/2017
Data nast. bad. techn.	05-03-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	beżowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Silver Bright Top Cut z ogumieniem 245/45, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy progowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Podłokietnik przedni, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów 8-cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (z czujnikami z przodu i z tyłu), Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Laminowane szyby boczne, Pakiet Business Connect Pro B&W, Pakiet Light, Pakiet Winter, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Rezygnacja z oznaczenia modelu i wersji silnikowej, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, System bezkluczykowego dostępu, Wykończenie wnętrza Dark Flame Birch

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	245/45 18 100V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona tył L	rozerwanie	WY	0.3
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	2
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 30

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1