

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217803/1/26-11401	Data raportu	16-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102900/25/12/30	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF38D5GZMJL023442
Marka, model	PEUGEOT 508 14-18
Typ, wersja	508 1.6 e-THP Active S&S
Numer rejestracyjny	PY79114
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/121 kW
Stan licznika	89 244 km
Data 1. rej./rok prod.	09-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	11-07-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, CBC - system kontroli hamowania na zakrętach, Chromowane elementy ozdobne na kierownicy, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 16 (Styl 02) z ogumieniem 215/60 + koło zapasowe pełnowymiarowe 16 (stalowe), Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem), Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów), Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Radio CD z MP3, 8 głośników, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietniki, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Alarm (zawiera superzamek centralny i 2 piloty zdalnego sterowania), Lakier metalik, Reflektory przednie Full LED (światła do jazdy dziennej, pozycyjne i drogowe)+ automat regul. położ., Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, ZT8000	215/60 16 99H	6,0 mm
	lewe	ZEETEX, ZT8000	215/60 16 99H	6,0 mm
tylna	prawe	ZEETEX, ZT8000	215/60 16 99H	7,0 mm
	lewe	ZEETEX, ZT8000	215/60 16 99H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Mocowanie wspornika tablicy rejestr.	rysa/odprysk		
4	Dach	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Listwa ozdobna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
8	Łotnik tylny kpl. L	rysa/odprysk		
9	Łotnik tylny kpl. R	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a vehicle's brake system. A dark, metallic brake disc is visible, showing significant wear and a rough, pitted surface. A brake pad is pressed against the disc, and the surrounding components appear aged and dirty. The lighting is bright, highlighting the textures of the metal.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1