

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218183/2/26-11401	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08746/26/02/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZ4G4JN013084
Marka, model	AUDI A6 Avant [4G] 14-18
Typ, wersja	A6 3.0 TDI Quattro S tronic
Numer rejestracyjny	WD1101R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2967 ccm/200 kW
Stan licznika	286 444 km
Data 1. rej./rok prod.	03-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	15-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchowy światła, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy progowe z aluminium, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne, ogrzewane, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Radio MMI, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Spojler dachowy w kolorze nadwozia, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowany), System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tempomat, Tylne kanapa składana, dzielona, Tylne podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Advanced key z funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów, Audi Connect + Audi Phone Box, Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania, Boczne poduszki powietrzne, tył, Brak oznaczenia modelu/silnika, Dach szklany panoramiczny, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - Czarny Połysk (klaverlack), Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Hak holowniczy, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Komputer pokładowy z funkcją optymalizacji zużycia paliwa z kolorowym wyświetlaczem, Lampy w technologii LED (diodowe) z asystentem światła drogowych, skłonne, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente, Pakiet promocyjny Comfort, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Rezygnacja z pakietu dla palących, S line selection, System nagłośnienia BOSE, Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension, Zestaw schowków

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, SW608	245/45 18 100V	4,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, SW608	245/45 18 100V	3,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, SW608	245/45 18 100V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, SW608	245/45 18 100V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału, pęknięcie	WY	1.6
2	Czujnik odstępny tylny, boczny wew. R	brak	WY	0.3
3	Zaglówek środkowy 2.rząd	rozerwanie	WY	0.2
4	Blotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Ośłona koła zapasowego	zabrudzenie	NA	
9	Konsola środkowa	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Czujniki parkowania tył - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Czujniki parkowania tył - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zaglówek śr. kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zaglówek śr. kanapy tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 64

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1